



SPAGE Allondon-Mandement

Schéma de protection, d'aménagement et de gestion des eaux

Annexe 2e Morphologie des cours d'eau et ouvrages

Bassins versants

Cours d'eau

A ciel ouvert

Enterré

Tracé incertain

Etat du lit et des berges

Satisfaisant /naturel

Insatisfaisant/artificiel

Ouvrages

Ouvrage de franchissement

Ouvrage de régulation

Ouvrage situé dans le lit


Ouvrage de protection de berge

Code couleur de l'impact de l'ouvrage

Impact négatif moyen

Impact négatif élevé

Autre impact



31.10.2018

1:25'000

