

### III. Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : CTI\_1147

Adresse de l'établissement : Route des Accacias 78-80-82, 1211 Genève 2

Nombre de prélèvements totaux : 180

Nombre de prélèvements sans amiante : 167

Bureau expert : HSE Conseils SA

Nom de l'expert : David Cordoba

Date de l'expertise : 15.12.2010

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2e sous-sol	Local 202	Conduite en fibrociment	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 204	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 204	Conduite en fibrociment	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 205	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 206	Moteur électrique	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 211	Machinerie d'ascenseur	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 212	Joint plat	Décembre 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2e sous-sol	Local 220	Bakélite	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 221	Plaque en fibrociment	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 221	Machinerie d'ascenseur	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 228	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 229	Conduite en fibrociment	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 229	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 241	Joint plat	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 241	Calorifugeage bleu en liège et plâtre	Décembre 2015	
2e sous-sol	Local 241	Bouchon de calorifugeage	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 241	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 241	Installations de chauffage	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 241	Calorifugeage en mousse-bitume	Décembre 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2e sous-sol	Local 242	Joint plat	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 243	Carton sous néon	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 243	Calorifugeage bleu en liège et plâtre	Décembre 2015	
2e sous-sol	Local 243	Calorifugeage en mousse-bitume	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 243	Joint plat	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 244	Calorifugeage en liège-bitume	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 244	Joint plat	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 244	Citerne	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 245	Joint plat	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 245	Citerne	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 246	Joint plat	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 246	Calorifugeage bleu en liège et plâtre	Décembre 2015	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2e sous-sol	Local 246	Bouchon de calorifugeage	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 246	Gros calorifugeage en plâtre avec filet	Décembre 2011	
2e sous-sol	Local 246	Installations de chauffage	Décembre 2020	
2e sous-sol	Local 247	Calorifugeage bleu en liège et plâtre	Décembre 2015	
1er sous-sol	Local 146	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 146	Joint plat	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 142	Calorifugeage bleu en liège et plâtre	Décembre 2011	
1er sous-sol	Local 142	Bouchon de calorifugeage	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 142	Joint plat	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 142	Installations de chauffage	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 144	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
1er sous-sol	Gaine technique	Calorifugeage en liège et plâtre	Décembre 2020	

Etagé	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er sous-sol	Gaine technique	Joint plat	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 105	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 104	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 102	Conduite en fibrociment	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 100	Joint plat	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 110	Plaque en fibrociment	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 111	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 112	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 113	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 134	Tableau électrique en bakélite	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 119	Calorifugeage en liège et plâtre	Décembre 2020	
1er sous-sol	Local 106	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er sous-sol	Local 107	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
Rez-de-chaussée	Hall d'entrée 78	Faux-plafond métallique non démontable	Décembre 2020	
1er étage	Couloir	Joint plat	Décembre 2020	
1er étage	WC femmes	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	WC hommes	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Cafétéria	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Salle de réunion	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 107	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 113	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 120	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 122	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 124	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage	Local 129	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 131	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 139	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 148	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 150	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 153	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 156	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 160	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 162	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 166	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local 168	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
1er étage	Local technique	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2e étage	Couloir	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
2e étage	Couloir	Joint plat	Décembre 2020	
2e étage	Cafétéria	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Archives	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
2e étage	Local 206	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 207	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 209	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 214	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 215	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 218	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 219	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 222	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	



Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2e étage	Local 223	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 226	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 227	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 229	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 232	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 233	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 238	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 239	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 243	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 243	Isolation de tuyau + enduit blanc	Décembre 2020	
2e étage	Local 248	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 250	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2e étage	Local 253	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 254	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 258	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 259	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 264	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 265	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local 271	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
2e étage	Local technique 2	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
2e étage	Local technique 2	Panneau électrique en fibrociment	Décembre 2020	
3e étage	Couloir	Joint plat	Décembre 2020	
3e étage	Couloir	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
3e étage	Stock fourniture	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
3e étage	Local 300	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 307	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 309	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 313	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 316	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 317	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 318	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 323	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 327	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 329	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 330-336	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 337	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
3e étage	Local 340	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 344	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 352	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 354	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 354	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
3e étage	Local 359	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
3e étage	Local 360	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 361	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 365	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 368	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
3e étage	Local 371	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Couloir	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
4e étage	Couloir	Joint plat	Décembre 2020	
4e étage	Local 404	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 407	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 408	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 413	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 414	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 417	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 420	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
4e étage	Local 422	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 423	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 426	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
4e étage	Local 428	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
4e étage	Local 429	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 432	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 437	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 439	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 443	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 450	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 453	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 455	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 458	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 460	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 464	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 465	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
4e étage	Local 468	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
4e étage	Local 471	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Couloir	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
5e étage	Couloir	Joint plat	Décembre 2020	
5e étage	Local 506	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 508	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 509	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 514-520	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 523	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 525	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 528	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 530	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
5e étage	Local 538	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 539	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 542	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
5e étage	Local 542	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 543	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 550	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 551	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 556	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 559	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 562	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
5e étage	Local 567-568	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Couloir	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	



Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
6e étage	Couloir	Joint plat	Décembre 2020	
6e étage	Local 600	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 608	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 609	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 613	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 617	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 618	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 621	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 625	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 628	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 630	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 632	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
6e étage	Local 637	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 638	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 641	Calorifugeage métallique non démontable	Décembre 2020	
6e étage	Local 644	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 649	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 650	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 653	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 658	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 660	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 665	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 668	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	
6e étage	Local 670	Mastic de fenêtre	Décembre 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
7e étage	Couloir	Joint plat	Décembre 2020	
7e étage	Local 710	Joint plat	Décembre 2020	
7e étage	WC femmes	Joint plat	Décembre 2020	
7e étage	Local technique 2	Installation de ventilation	Décembre 2020	
7e étage	Machinerie d'ascenseur 1	Machinerie d'ascenseur	Décembre 2020	
7e étage	Local ventilation	Calorifugeages verts en mousse-bitume	Décembre 2015	
7e étage	Local ventilation	Joint plat	Décembre 2020	
7e étage	Local ventilation	Calorifugeages verts en mousse-bitume	Décembre 2015	
7e étage	Local ventilation	Gaine de ventilation métallique non démontable	Décembre 2020	
7e étage	Machinerie d'ascenseur 2	Gaine de ventilation en fibrociment	Décembre 2020	
7e étage	Machinerie d'ascenseur 2	Machinerie d'ascenseur	Décembre 2020	