



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 2007

Nom de l'établissement :Annexe Lissignol

Adresse de l'établissement: Rue Rousseau n°8,1201 Genève

Date dernière mise à jour: 11.08.2017

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Déla d'assainissement préconisé ²	Remarque
Rez-de-chaussée inférieur	Dépôt	Plaque bitumineuse sous évier	févr.2020	
Rez-de-chaussée inférieur	Hall RI 10C	Revêtement de sol coulé beige	févr.2020	
Rez-de-chaussée inférieur	RI 10C	DaMette grise mouchetée	févr.2020	
Rez-de-chaussée inférieur	Couloir abris	Monobloc	févr.2020	
Rez-de-chaussée inférieur	Abris RI 12A	Joints plats	févr.2020	
Rez-de-chaussée inférieur	Abris RI 12A	Ancienne Installation	févr.2020	
Rez-de-chaussée inférieur	Labo photo	Monobloc extraction	févr.2020	
Rez-de-chaussée inférieur	Labo photo	Revêtement de sol coulé beige	févr.2020	
Rez-de-chaussée inférieur	Machinerie ascenseur	Dallette grise + colle noire	févr.2020	De l'amiante a été détectée dans la dallette et dans la colle noire
Rez-de-chaussée inférieur	Chauffage	Joints plats	févr.2020	



Rez-de-chaussée inférieur	Chauffage	Tresses	févr.2020	
Rez-de-chaussée inférieur	Chauffage	Chaudière	févr.2020	
Rez-de-chaussée inférieur	Chauffage	Chauffe eau	févr.2020	
Rez-de-chaussée inférieur	Chauffage	Canal en fibrociment	févr.2020	
Rez-de-chaussée inférieur	RI 18 S.I.	Joints plats	févr.2020	
Rez-de-chaussée inférieur	Dépôt nettoyage RI7	Boiler	févr.2020	
Rez-de-chaussée supérieur	Couloir	Panneau électrique en fibrociment	févr.2020	
Rez-de-chaussée supérieur	Salle des maîtres	Carton sous interrupteurs	févr.2020	Assaini en 2016
Rez-de-chaussée supérieur	WC	Joints plats	févr.2020	
1er étage	Corridor	Panneau électrique en fibrociment	févr.2020	
2ème étage	Couloir	Panneau électrique en fibrociment	févr.2020	
2ème étage	WC des maîtres	Joints plats	févr.2020	
2ème étage	WC élèves	Joints plats	févr.2020	
3ème étage	Couloir	Panneau électrique en fibrociment	févr.2020	Assaini en 2016



3ème étage	Local nettoyage	Cartons sous interrupteurs	févr.2020	Assaini en 2016
3ème étage	Salle technique physique	Joints plats	févr.2020	
3ème étage	salle de cours 34	Dalette grise	févr.2020	
3ème étage	salle de cours 34	Dalette verte + colle noire	févr.2020	De l'amiante a été détectée dans la dalle et dans la colle noire
3ème étage	salle de cours 34	Dalette noire + colle noire	févr.2020	De l'amiante a été détectée dans la dalle et dans la colle noire
3ème étage	Physique chimie 38A	Grilles pour becs Bunsen	févr.2011	Assaini en 2011
3ème étage	Physique chimie 38A	Joints plats	févr.2020	Assaini en 2016

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.