

## Tableau synthétique des résultats diagnostiquant de l'amiante

Désignation du bâtiment : COLLEGE ROUSSEAU - CF 2041  
 Adresse du bâtiment : Avenue du Bouchet 16A  
 bâtiment : 1209 Genève

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème et 1er Sous-sol, rez inférieur	2ème sous-sol-Local ventilation 2ème sous-sol-Sanitaires bureau 1er sous-sol-Grand Couloir 1er sous-sol-Chaufferie 1er sous-sol-Local ventilation côté chaufferie 1er sous-sol-Local nettoyage 1er sous-sol-Local ventilation 1er sous-sol-Local technique gaz 1er sous-sol-Dépôt aula 1er sous-sol-Loges et douches aula 1er sous-sol-Local ventilation aula Rez inférieur-Dépôts/archives	Calorifuge enveloppe plâtrée	Assainissement à Moyen terme	Sans objet
2ème et 1er Sous-sol	2ème sous-sol-Local ventilation vestiaires 1er sous-sol-Local ventilation vestiaires 1er sous-sol-Grand Couloir 1er sous-sol-Chaufferie 1er sous-sol-Local ventilation côté chaufferie 1er sous-sol-Local ventilation 1er sous-sol-Local ventilation aula 1er sous-sol-Local ventilation	Bouchons plâtre de calorifuge à enveloppe plâtrée	Assainissement à Moyen terme	Sans objet
1er étage	Salle 736	Plaques fibro-ciment mur (crédence évier)	Assainissement à Moyen terme	Sans objet
Rez inférieur	Régie aula	Plaque fibro-ciment porte	Assainissement à Long terme	Sans objet
Rez inférieur	Dépôts/Abris	Plaque fibro-ciment boitier	Assainissement à Long terme	Sans objet