

### III. Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : Collège Voltaire  
Adresse de l'établissement : Rue Voltaire 21  
Nombre de prélèvements totaux : 121  
Nombre de prélèvements sans amiante : 101

Bureau expert : HSE Conseils SA  
Nom de l'expert : Christian Prendin  
Date de l'expertise : 21 octobre 2008  
Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol	Machinerie A00011	Plaques de fibrociment au mur	Octobre 2018	
Rez inférieur	Atelier métaux A0010	Revêtement de sol coulé beige moucheté	Octobre 2018	
Rez inférieur	Peinture A0010b	Revêtement de sol coulé beige moucheté	Octobre 2018	
Rez inférieur	Atelier métal dépôt A0013	Revêtement de sol coulé beige moucheté	Octobre 2018	
Rez inférieur	Local décors A007	Revêtement de sol coulé beige moucheté	Octobre 2018	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez inférieur	Couloir derrière scène	Revêtement de sol coulé beige moucheté	Octobre 2018	
Rez supérieur	S. Polyval. Biologie II B026	Revêtement de sol coulé beige moucheté	Octobre 2018	
Rez supérieur	Couloir biologie	Revêtement de sol coulé beige moucheté	Octobre 2018	
Rez supérieur	Couloir biologie	Plaques de fibrociment au mur	Octobre 2018	
Rez supérieur	Labo biologie avance B016	Revêtement de sol coulé beige moucheté	Octobre 2018	
Rez supérieur	B. maître A020	Dallette grise	Octobre 2018	
Rez supérieur	Bureau A022	Dallette grise	Octobre 2018	
1 <sup>er</sup> étage	Salle polyval. Phys. B113	Revêtement de sol coulé beige moucheté	Octobre 2018	
1 <sup>er</sup> étage	Salle des maîtres B105	Revêtement de sol coulé beige moucheté	Octobre 2018	
1 <sup>er</sup> étage	Couloir physique	Revêtement de sol coulé beige moucheté	Octobre 2018	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1 <sup>er</sup> étage	Couloir physique	Plaques de fibrociment au mur	Octobre 2018	
2 <sup>ème</sup> étage	Couloir chimie	Revêtement de sol coulé beige moucheté	Octobre 2018	
2 <sup>ème</sup> étage	Couloir chimie	Plaques de fibrociment au mur	Octobre 2018	
2 <sup>ème</sup> étage	Entrée salles de dessin	Revêtement sol coulé peint en bleu	Octobre 2018	
2 <sup>ème</sup> étage	Salle de dessin A202	Revêtement sol coulé peint en bleu	Octobre 2018	
2 <sup>ème</sup> étage	Salle de dessin A203	Revêtement sol coulé peint en bleu	Octobre 2018	
3 <sup>ème</sup> étage	Local technique, climatisation, etc.,	Plaques de fibrociment	Octobre 2018	
3 <sup>ème</sup> étage	Terrasse observatoire	Pots fibrociment	Octobre 2018	
4 <sup>ème</sup> étage	Greniers A400	Cartons sous luminaires	Octobre 2018	
4 <sup>ème</sup> étage	Greniers A400	Canalisation en fibrociment	Octobre 2018	
4 <sup>ème</sup> étage	Atelier dessin A300	Dallette grise	Octobre 2018	