



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 2043

Nom de l'établissement : CMP Vermont&Vidollet

Adresse de l'établissement: 2Bis chemin de Vincy

Date dernière mise à jour: 06.05.2015

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
RC Inférieur	105 - atelier	Plaque support des fusibles en amiante ciment	2018	
RC Inférieur	105 - atelier	Carton/panneau léger, protection des radiateurs	2009	Assaini
RC Inférieur	107 - Local technique	Tableau électrique	2018	
RC Inférieur	116 - salle de gymnastique	Isolation électrique luminaires encastrés	2018	
RC Inférieur	116 - salle de gymnastique	Plaque en amiante ciment, boîtier des fusibles	2018	
RC supérieur	000 - Hall d'entrée	Faux-plafonds	2009	Assaini
RC supérieur	000 - Hall d'entrée	Faux-plafonds	2009	Assaini
RC supérieur	000 - Hall d'entrée	Faux-plafonds	2009	Assaini
RC supérieur	001 - Dégagement	Faux-plafonds	2009	Assaini
RC supérieur	002 & 003 - classe 1 et bureau	Plaque en amiante ciment, boîtier des fusibles	2018	
RC supérieur	002 & 003 - classe 1 et bureau	Allèges, face extérieur en panneaux d'amiante ciment	2018	
RC supérieur	004 - classe 2	Plaque en amiante ciment, boîtier des fusibles	2018	
RC supérieur	004 - classe 2	Allèges, face extérieur en panneaux d'amiante ciment	2018	
RC supérieur	005 - salle des maîtres	Plaque en amiante ciment, boîtier des fusibles	2018	
RC supérieur	005 - salle des maîtres	Allèges, face extérieur en panneaux d'amiante ciment	2018	
RC supérieur	006 & 007 - classe 3 et bureau	Plaque en amiante ciment, boîtier des fusibles	2018	
RC supérieur	006 & 007 - classe 3 et bureau	Allèges, face extérieur en panneaux d'amiante ciment	2018	
RC supérieur	009 - WC	Faux-plafonds	2009	Assaini



E1	100 - dégagement	Faux-plafonds	2009	Assaini
E1	100 - dégagement	Faux-plafonds	2009	Assaini
E1	100 - dégagement	Faux-plafonds	2009	Assaini
E1	100 - dégagement	Faux-plafonds	2009	Assaini
E1	102 - classe	Plaque en amiante ciment, boîtier des fusibles	2018	
E1	102 - classe	Allèges, face extérieur en panneaux d'amiante ciment	2018	
E1	104 - salle de repos	Plaque en amiante ciment, boîtier des fusibles	2018	
E1	104 - salle de repos	Allèges, face extérieur en panneaux d'amiante ciment	2018	
E1	105 - salle de jeux	Plaque en amiante ciment, boîtier des fusibles	2018	
E1	105 - salle de jeux	Allèges, face extérieur en panneaux d'amiante ciment	2018	
E1	106 - salle à manger	Plaque en amiante ciment, boîtier des fusibles	2018	
E1	106 - salle à manger	Allèges, face extérieur en panneaux d'amiante ciment	2018	
E1	109 - WC	Cloisons en plaques d'amiante ciment	2018	
E1	110 - WC	Faux-plafonds	2009	Assaini
E1	111 - Local de nettoyage	Faux-plafonds	2009	Assaini

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.