

III. Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : DIP Lullier-site 1034_V2 / Bâtiments A-B-C-D-E-F-G-H-I
Adresse de l'établissement : Ch. Des Embrouchis 2-4, 1254 Jussy
Nombre de prélèvements totaux : 335
Nombre de prélèvements sans amiante : 182

Bureau expert : HSE Conseils SA
Nom de l'expert : Mélanie Boillat et Christian Prendin
Date de l'expertise : Janvier 2010
Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol A+B	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol A+B	Couloir technique	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol A+B	Couloir technique	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol A	Dépôt administration	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée A	Bureau 1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée A	Bureau 5	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée A	Bureau 7	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée A	Corridor	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée A	Corridor	Calorifugeage en plâtre mousse gris	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée A	Corridor près armoire technique	Calorifugeage en plâtre gris	Janvier 2015	
Sous-sol B	Dépôt	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol B	Dépôt	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol B	W.C.	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol B	W.C.	Parois en fibrociment	Janvier 2020	
Sous-sol B	Cage d'escaliers	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez B	Corridor	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol C	Sanitaire nourrices	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol C	Sanitaire nourrices	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol C	Sanitaire nourrices	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol C	Chaufferie	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol C	Chaufferie	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol C	Couloir technique C	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol C	Couloir technique C	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol C	Couloir technique C	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol C	Couloir technique C	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol C	Couloir technique C	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2015	
Sous-sol C	Couloir technique C	Bac en fibrociment	Janvier 2015	
Rez- de-chaussée C	Petit auditoire	Colle du tapis gris	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Théorie n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez- de-chaussée C	Classe S-9	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Classe S-9	Plaque en fibrociment	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Science 2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Science 2 bureau laboratoire	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Science 2	Plaques en fibrociment du four	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Science 2, petit laboratoire	Joints plats	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Gaine technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Gaine technique	Joints plats	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Gaine technique	Bouchons de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Salle S8	Calorifugeage beige en plâtre	Janvier 2015	
Sous-sol D	Production n°1	Plaques en fibrociment	Janvier 2020	
Sous-sol D	Production n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol D	Couloir	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol D	Couloir	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol D	WC Homme	Calorifugeage plâtré	Janvier 2020	
Sous-sol D	WC Homme	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol D	WC Homme	Joint plat	Janvier 2015	
Sous-sol D	WC Homme	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2015	
Sous-sol D	WC Femme	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol D	Ecole 3 / classe	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Ecole 2 / classe	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Ecole 1 / classe	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Atelier de maquettes	Calorifugeage en plâtre rouge	Janvier 2015	
Sous-sol D	Atelier de maquettes	Dalettes grises	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol D	Atelier de maquettes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Bureau préparateur	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Couloir architectes	Dalette grise	Janvier 2020	
Sous-sol D	Couloir architectes	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol D	Couloir architectes	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2015	
Sous-sol D	Local réfrigération	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Local réfrigération	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-4	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-4	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours DR04	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-6	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-6	Calorifugeage en plâtre blanc	Janvier 2015	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-7	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-7	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle des maîtres	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle des maîtres / Trappe au mur	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol E	Climatisation	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol E	Climatisation	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol E	Sous-sol AULA	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol E	Sous-sol AULA	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol E	Local divers	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol E	Centrale climatisation	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol E	Centrale climatisation	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol E	Centrale climatisation	Joints plats	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol E	Dépôt maquettes	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée E	Couloir d'entrée aula	Calorifugeage beige en plâtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée E	Local matériel d'entrée aula	Calorifugeage vert en plâtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée C-D-E-F	Corridor	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol F	Sous-sol jardin d'hiver	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol F	Sous-sol jardin d'hiver	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol F	Sous-sol jardin d'hiver	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée F	Jardin botanique	Plaques en fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée F	Jardin botanique	Mastic de vitrages	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cave n°1	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cave n°2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Hall n°1	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol G	Cage d'escaliers	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cave n°2	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cave n°2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Hall n°2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol G	Hall n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol G	Réfectoire N°1	Mastic de fenêtre type N°2	Janvier 2020	
Sous-sol G	Chauffage-eau	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Chauffage-eau	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Chauffage-eau	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol G	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Couloir technique	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Couloir technique	Gaine en fibrociment	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol G	Buanderie	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Buanderie	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cuisine	Peinture sous évier	Janvier 2020	
Sous-sol G	Réfectoire	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Entrée du bâtiment G	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Entrée du bâtiment G / en dessus du faux-plafond	Calorifugeages noirs en plâtre	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée G	Bureau adjacent à la direction	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Bureau de la direction	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Bureau adjacent à la direction	Calorifugeages noirs en plâtre	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée G	Vestiaires	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Local nettoyage	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	WC hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Douches hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°34	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°34	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°32	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°32	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°30	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°30	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°31	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°31	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°29	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°29	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°27	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°28	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°28	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°26	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°26	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°24	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°24	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°25	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°25	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°22	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°22	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°23	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°23	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°20	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°20	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°18	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°18	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°21	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°21	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°19	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°19	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°16	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°16	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°14	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°14	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°17	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°17	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°15	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°15	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°10	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°10	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°12	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°12	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°13	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°13	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°11	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°11	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°8	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°8	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°6	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°6	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°9	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°9	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°7	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°7	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°4	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°4	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°2	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°5	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°5	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°3	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°0	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°0	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°1	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	WC hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Douches hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Cages d'escalier n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Cages d'escalier n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n° 99	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°100	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°101	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°101	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°102	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°102	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°103	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°103	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°105	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°105	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°104	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°104	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°106	Carton	Janvier 2011	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°106	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°107	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°107	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°109	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°109	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°108	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°108	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°110	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°110	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°111	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°111	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°150	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	WC Filles	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Douches Filles	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°112	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°112	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°113	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°113	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre 115	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre 115	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre 117	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre 117	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°114	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°114	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°116	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°116	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°119	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°119	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°121	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°121	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°118	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°118	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°120	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°120	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°123	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°123	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°125	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°125	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°122	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°122	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°124	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°124	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°127	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°127	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°129	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°129	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°126	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°126	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°128	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°128	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°131	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°131	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°133	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°133	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°130	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°130	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°132	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°132	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°135	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°135	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°134	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°134	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	WC hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Douches hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°137	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°137	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°139	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°139	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Bureau internat	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°140	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°140	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°141	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°141	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°143	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°143	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°142	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°142	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°144	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°144	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°145	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°145	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°146	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°146	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Réfectoire	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°148	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°148	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Salon	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 196	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 197	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 198	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 199	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n°200	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 201	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n°202	Carton	Janvier 2011	
2ème étage G	Chambre n°202	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 203	Carton	Janvier 2011	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème étage G	Chambre n° 203	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 204	Carton	Janvier 2011	
2ème étage G	Chambre n° 204	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 205	Carton	Janvier 2011	
2ème étage G	Chambre n° 205	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Local nettoyage	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 207	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 207	Carton	Janvier 2011	
2ème étage G	WC Filles	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Douches Filles	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	WC hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Douches hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème étage G	Chambre n° 210	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 211	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 212	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 213	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 214	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 215	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 216	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 217	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 218	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 219	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 220	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 221	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème étage G	Chambre n° 222	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 223	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 223	Carton	Janvier 2011	
Sous-sol H	Dépôt	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	SAS	Calorifugeage en plâtre gris foncé	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre gris foncé	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Mastic de vitrage intérieur	Janvier 2020	
Sous-sol H	Sanitaire nourrices	Joints plats	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol H	Sanitaire nourrices	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Chauffage-ventilation	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couture	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couture	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Repassage	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol H	Repassage	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Buanderie locataires	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Laboratoire de physiomatique 2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Laboratoire de physiomatique 2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Dépôt	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Labo photo + WC	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Cave	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol H	Archives	Joints plats sur installation	Janvier 2020	
Sous-sol H	Société Suisse D'apiculture	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Local technique	Joints plats sur installation	Janvier 2020	
Sous-sol H	Garage vélos	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Vide sanitaire	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Vide sanitaire	Joints plats des vannes	Janvier 2020	
Sous-sol H	Dépôt culture	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Escaliers	Calorifugeage en plâtre gris foncé	Janvier 2020	
Sous-sol H	Cave Blazer	Calorifugeage plâtré vert, mousse	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée Est	Couloir principal	Mastic de vitrage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Salle à manger / dans l'armoire murale	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Salle à manger / dans l'armoire murale	Calorifugeage gris en plâtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	Salle à manger	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Extérieur	Saut de loup	Mastic cadre de porte ventilation	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Cuisines	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Cuisines	Calorifugeages en plâtre, blanc	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Economat	Joints plats sur vanne	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Armoire technique	Calorifugeage gris en plâtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Armoire technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Réduit 1	Calorifugeages en plâtre, blanc	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Local poubelles	Canal fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Compresseurs	Canal fibrociment	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée H	Compresseurs	Joints plats	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Corridor	Joints plats	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Corridor	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Corridor	Canal fibrociment	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir adjacent bâtiment I	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir adjacent bâtiment I	Peinture sous évier	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir adjacent bâtiment I	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir adjacent bâtiment I	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
1er étage H	Foyer	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 615	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage H	Chambre 613	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 613	Carton amianté	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau conseil social	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 609	Carton amianté	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 609	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 607	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Armoire électrique du couloir	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
1er étage H	Armoire électrique du couloir	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
1er étage H	Armoire électrique du couloir	Calorifugeage en plâtre gris	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau des finances	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Appartement Est / salon	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Classe 600	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage H	Classe 602	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Salle d'informatique chambre n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Salle d'informatique chambre n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Armoires électriques	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
1er étage H	Armoires électriques	Calorifugeage en plâtre gris	Janvier 2020	
1er étage H	Armoires électriques	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
1er étage H	Cage d'escalier Centre	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau des finances salon	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Direction bureaux n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Direction bureau n°4	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage H	Bureau n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau n°3	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Cage d'escalier, derrière parois en bois	Calorifugeage en plâtre gris	Janvier 2020	
1er étage H/appart blazer	Chambre 3	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H/appart blazer	Séjour	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H/appart blazer	Cuisine	Peinture sous évier	Janvier 2020	
1er étage H/Appart Baans	Cuisine	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H/Appart Baans	Cuisine	Peinture sous évier	Janvier 2020	
1er étage H/Appart Baans	Séjour	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H/Appart Baans	Chambre 1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage H/Appart Baans	Chambre 2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol I	Sous-station chauffage	Calorifugeages vert en plâtre	Janvier 2020	
Sous-sol I	Sous-station chauffage	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol I	Laboratoire des sols (archivage)	Calorifugeages vert en plâtre	Janvier 2020	
Sous-sol I	Laboratoire des sols (archivage)	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol I	PC II/Petit sas	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol I	PC II/Vivres	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol I	PCII/Chef de service	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol I	PCII/ Ventilation	Revêtement de sol coulé moucheté	Janvier 2020	
Sous-sol I	PCII/Cuisine	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol I	PC II/Ventilation	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol I	Abris publics/Sanitaires	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol I	Abris publics/42 places	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Hall	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Hall	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Hall	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Dépôt 1	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Dépôt 2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	WC	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Sortie nord	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Hall 2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Informatique	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée inférieur I	Informatique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Matériel de réfrigération	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Matériel de réfrigération	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Local des plantes	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Bureau 1	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée supérieur I	Hall	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée supérieur I	Cage escalier	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée supérieur I	Hall d'entrée	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée supérieur I	Laboratoire des sols	Grille anti-feu pour bec bunsen	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée supérieur I	Attente	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée supérieur I	Entrée	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Extérieur	Façade G	Plaques en fibrociment	Janvier 2020	
Extérieur	Façade CDEF	Plaques en fibrociment	Janvier 2020	

III. Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : DIP Lullier-site 1034_V2 / Bâtiments A-B-C-D-E-F-G-H-I
Adresse de l'établissement : Ch. Des Embrouchis 2-4, 1254 Jussy
Nombre de prélèvements totaux : 335
Nombre de prélèvements sans amiante : 182

Bureau expert : HSE Conseils SA
Nom de l'expert : Mélanie Boillat et Christian Prendin
Date de l'expertise : Janvier 2010
Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol A+B	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol A+B	Couloir technique	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol A+B	Couloir technique	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol A	Dépôt administration	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée A	Bureau 1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée A	Bureau 5	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée A	Bureau 7	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée A	Corridor	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée A	Corridor	Calorifugeage en plâtre mousse gris	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée A	Corridor près armoire technique	Calorifugeage en plâtre gris	Janvier 2015	
Sous-sol B	Dépôt	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol B	Dépôt	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol B	W.C.	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol B	W.C.	Parois en fibrociment	Janvier 2020	
Sous-sol B	Cage d'escaliers	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez B	Corridor	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol C	Sanitaire nourrices	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol C	Sanitaire nourrices	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol C	Sanitaire nourrices	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol C	Chaufferie	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol C	Chaufferie	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol C	Couloir technique C	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol C	Couloir technique C	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol C	Couloir technique C	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol C	Couloir technique C	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol C	Couloir technique C	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2015	
Sous-sol C	Couloir technique C	Bac en fibrociment	Janvier 2015	
Rez- de-chaussée C	Petit auditoire	Colle du tapis gris	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Théorie n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez- de-chaussée C	Classe S-9	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Classe S-9	Plaque en fibrociment	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Science 2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Science 2 bureau laboratoire	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Science 2	Plaques en fibrociment du four	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Science 2, petit laboratoire	Joints plats	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Gaine technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Gaine technique	Joints plats	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Gaine technique	Bouchons de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Salle S8	Calorifugeage beige en plâtre	Janvier 2015	
Sous-sol D	Production n°1	Plaques en fibrociment	Janvier 2020	
Sous-sol D	Production n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol D	Couloir	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol D	Couloir	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol D	WC Homme	Calorifugeage plâtré	Janvier 2020	
Sous-sol D	WC Homme	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol D	WC Homme	Joint plat	Janvier 2015	
Sous-sol D	WC Homme	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2015	
Sous-sol D	WC Femme	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol D	Ecole 3 / classe	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Ecole 2 / classe	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Ecole 1 / classe	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Atelier de maquettes	Calorifugeage en plâtre rouge	Janvier 2015	
Sous-sol D	Atelier de maquettes	Dalettes grises	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol D	Atelier de maquettes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Bureau préparateur	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Couloir architectes	Dalette grise	Janvier 2020	
Sous-sol D	Couloir architectes	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol D	Couloir architectes	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2015	
Sous-sol D	Local réfrigération	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Local réfrigération	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-4	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-4	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours DR04	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-6	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-6	Calorifugeage en plâtre blanc	Janvier 2015	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-7	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-7	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle des maîtres	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle des maîtres / Trappe au mur	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol E	Climatisation	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol E	Climatisation	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol E	Sous-sol AULA	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol E	Sous-sol AULA	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol E	Local divers	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol E	Centrale climatisation	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol E	Centrale climatisation	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol E	Centrale climatisation	Joints plats	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol E	Dépôt maquettes	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée E	Couloir d'entrée aula	Calorifugeage beige en plâtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée E	Local matériel d'entrée aula	Calorifugeage vert en plâtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée C-D-E-F	Corridor	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol F	Sous-sol jardin d'hiver	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol F	Sous-sol jardin d'hiver	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol F	Sous-sol jardin d'hiver	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée F	Jardin botanique	Plaques en fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée F	Jardin botanique	Mastic de vitrages	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cave n°1	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cave n°2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Hall n°1	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol G	Cage d'escaliers	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cave n°2	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cave n°2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Hall n°2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol G	Hall n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol G	Réfectoire N°1	Mastic de fenêtre type N°2	Janvier 2020	
Sous-sol G	Chauffage-eau	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Chauffage-eau	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Chauffage-eau	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol G	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Couloir technique	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Couloir technique	Gaine en fibrociment	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol G	Buanderie	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Buanderie	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cuisine	Peinture sous évier	Janvier 2020	
Sous-sol G	Réfectoire	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Entrée du bâtiment G	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Entrée du bâtiment G / en dessus du faux-plafond	Calorifugeages noirs en plâtre	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée G	Bureau adjacent à la direction	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Bureau de la direction	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Bureau adjacent à la direction	Calorifugeages noirs en plâtre	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée G	Vestiaires	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Local nettoyage	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	WC hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Douches hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°34	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°34	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°32	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°32	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°30	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°30	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°31	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°31	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°29	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°29	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°27	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°28	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°28	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°26	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°26	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°24	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°24	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°25	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°25	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°22	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°22	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°23	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°23	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°20	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°20	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°18	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°18	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°21	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°21	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°19	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°19	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°16	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°16	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°14	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°14	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°17	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°17	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°15	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°15	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°10	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°10	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°12	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°12	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°13	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°13	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°11	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°11	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°8	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°8	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°6	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°6	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°9	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°9	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°7	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°7	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°4	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°4	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°2	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°5	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°5	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°3	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°0	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°0	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°1	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	WC hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Douches hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Cages d'escalier n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Cages d'escalier n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n° 99	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°100	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°101	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°101	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°102	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°102	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°103	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°103	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°105	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°105	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°104	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°104	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°106	Carton	Janvier 2011	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°106	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°107	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°107	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°109	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°109	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°108	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°108	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°110	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°110	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°111	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°111	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°150	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	WC Filles	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Douches Filles	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°112	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°112	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°113	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°113	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre 115	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre 115	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre 117	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre 117	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°114	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°114	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°116	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°116	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°119	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°119	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°121	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°121	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°118	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°118	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°120	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°120	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°123	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°123	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°125	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°125	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°122	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°122	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°124	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°124	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°127	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°127	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°129	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°129	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°126	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°126	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°128	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°128	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°131	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°131	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°133	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°133	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°130	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°130	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°132	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°132	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°135	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°135	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°134	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°134	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	WC hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Douches hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°137	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°137	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°139	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°139	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Bureau internat	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°140	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°140	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°141	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°141	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°143	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°143	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°142	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°142	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°144	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°144	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°145	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°145	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°146	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°146	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Réfectoire	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°148	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°148	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Salon	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 196	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 197	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 198	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 199	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n°200	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 201	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n°202	Carton	Janvier 2011	
2ème étage G	Chambre n°202	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 203	Carton	Janvier 2011	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème étage G	Chambre n° 203	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 204	Carton	Janvier 2011	
2ème étage G	Chambre n° 204	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 205	Carton	Janvier 2011	
2ème étage G	Chambre n° 205	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Local nettoyage	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 207	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 207	Carton	Janvier 2011	
2ème étage G	WC Filles	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Douches Filles	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	WC hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Douches hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème étage G	Chambre n° 210	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 211	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 212	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 213	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 214	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 215	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 216	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 217	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 218	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 219	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 220	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 221	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème étage G	Chambre n° 222	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 223	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 223	Carton	Janvier 2011	
Sous-sol H	Dépôt	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	SAS	Calorifugeage en plâtre gris foncé	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre gris foncé	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Mastic de vitrage intérieur	Janvier 2020	
Sous-sol H	Sanitaire nourrices	Joints plats	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol H	Sanitaire nourrices	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Chauffage-ventilation	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couture	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couture	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Repassage	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol H	Repassage	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Buanderie locataires	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Laboratoire de physiomatique 2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Laboratoire de physiomatique 2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Dépôt	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Labo photo + WC	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Cave	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol H	Archives	Joints plats sur installation	Janvier 2020	
Sous-sol H	Société Suisse D'apiculture	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Local technique	Joints plats sur installation	Janvier 2020	
Sous-sol H	Garage vélos	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Vide sanitaire	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Vide sanitaire	Joints plats des vannes	Janvier 2020	
Sous-sol H	Dépôt culture	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Escaliers	Calorifugeage en plâtre gris foncé	Janvier 2020	
Sous-sol H	Cave Blazer	Calorifugeage plâtré vert, mousse	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée Est	Couloir principal	Mastic de vitrage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Salle à manger / dans l'armoire murale	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Salle à manger / dans l'armoire murale	Calorifugeage gris en plâtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	Salle à manger	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Extérieur	Saut de loup	Mastic cadre de porte ventilation	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Cuisines	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Cuisines	Calorifugeages en plâtre, blanc	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Economat	Joints plats sur vanne	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Armoire technique	Calorifugeage gris en plâtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Armoire technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Réduit 1	Calorifugeages en plâtre, blanc	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Local poubelles	Canal fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Compresseurs	Canal fibrociment	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée H	Compresseurs	Joints plats	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Corridor	Joints plats	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Corridor	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Corridor	Canal fibrociment	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir adjacent bâtiment I	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir adjacent bâtiment I	Peinture sous évier	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir adjacent bâtiment I	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir adjacent bâtiment I	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
1er étage H	Foyer	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 615	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage H	Chambre 613	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 613	Carton amianté	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau conseil social	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 609	Carton amianté	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 609	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 607	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Armoire électrique du couloir	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
1er étage H	Armoire électrique du couloir	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
1er étage H	Armoire électrique du couloir	Calorifugeage en plâtre gris	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau des finances	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Appartement Est / salon	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Classe 600	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage H	Classe 602	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Salle d'informatique chambre n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Salle d'informatique chambre n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Armoires électriques	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
1er étage H	Armoires électriques	Calorifugeage en plâtre gris	Janvier 2020	
1er étage H	Armoires électriques	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
1er étage H	Cage d'escalier Centre	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau des finances salon	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Direction bureaux n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Direction bureau n°4	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etag	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage H	Bureau n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau n°3	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Cage d'escalier, derrière parois en bois	Calorifugeage en plâtre gris	Janvier 2020	
1er étage H/appart blazer	Chambre 3	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H/appart blazer	Séjour	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H/appart blazer	Cuisine	Peinture sous évier	Janvier 2020	
1er étage H/Appart Baans	Cuisine	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H/Appart Baans	Cuisine	Peinture sous évier	Janvier 2020	
1er étage H/Appart Baans	Séjour	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H/Appart Baans	Chambre 1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage H/Appart Baans	Chambre 2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol I	Sous-station chauffage	Calorifugeages vert en plâtre	Janvier 2020	
Sous-sol I	Sous-station chauffage	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol I	Laboratoire des sols (archivage)	Calorifugeages vert en plâtre	Janvier 2020	
Sous-sol I	Laboratoire des sols (archivage)	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol I	PC II/Petit sas	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol I	PC II/Vivres	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol I	PCII/Chef de service	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol I	PCII/ Ventilation	Revêtement de sol coulé moucheté	Janvier 2020	
Sous-sol I	PCII/Cuisine	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol I	PC II/Ventilation	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol I	Abris publics/Sanitaires	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol I	Abris publics/42 places	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Hall	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Hall	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Hall	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Dépôt 1	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Dépôt 2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	WC	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Sortie nord	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Hall 2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Informatique	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée inférieur I	Informatique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Matériel de réfrigération	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Matériel de réfrigération	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Local des plantes	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Bureau 1	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée supérieur I	Hall	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée supérieur I	Cage escalier	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée supérieur I	Hall d'entrée	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée supérieur I	Laboratoire des sols	Grille anti-feu pour bec bunsen	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée supérieur I	Attente	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée supérieur I	Entrée	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Extérieur	Façade G	Plaques en fibrociment	Janvier 2020	
Extérieur	Façade CDEF	Plaques en fibrociment	Janvier 2020	

III. Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : DIP Lullier-site 1034_V2 / Bâtiments A-B-C-D-E-F-G-H-I
Adresse de l'établissement : Ch. Des Embrouchis 2-4, 1254 Jussy
Nombre de prélèvements totaux : 335
Nombre de prélèvements sans amiante : 182

Bureau expert : HSE Conseils SA
Nom de l'expert : Mélanie Boillat et Christian Prendin
Date de l'expertise : Janvier 2010
Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol A+B	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol A+B	Couloir technique	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol A+B	Couloir technique	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol A	Dépôt administration	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée A	Bureau 1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée A	Bureau 5	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée A	Bureau 7	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée A	Corridor	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée A	Corridor	Calorifugeage en plâtre mousse gris	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée A	Corridor près armoire technique	Calorifugeage en plâtre gris	Janvier 2015	
Sous-sol B	Dépôt	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol B	Dépôt	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol B	W.C.	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol B	W.C.	Parois en fibrociment	Janvier 2020	
Sous-sol B	Cage d'escaliers	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez B	Corridor	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol C	Sanitaire nourrices	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol C	Sanitaire nourrices	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol C	Sanitaire nourrices	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol C	Chaufferie	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol C	Chaufferie	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol C	Couloir technique C	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol C	Couloir technique C	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol C	Couloir technique C	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol C	Couloir technique C	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol C	Couloir technique C	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2015	
Sous-sol C	Couloir technique C	Bac en fibrociment	Janvier 2015	
Rez- de-chaussée C	Petit auditoire	Colle du tapis gris	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Théorie n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez- de-chaussée C	Classe S-9	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Classe S-9	Plaque en fibrociment	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Science 2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Science 2 bureau laboratoire	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Science 2	Plaques en fibrociment du four	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Science 2, petit laboratoire	Joints plats	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Gaine technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Gaine technique	Joints plats	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Gaine technique	Bouchons de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée C	Salle S8	Calorifugeage beige en plâtre	Janvier 2015	
Sous-sol D	Production n°1	Plaques en fibrociment	Janvier 2020	
Sous-sol D	Production n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol D	Couloir	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol D	Couloir	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol D	WC Homme	Calorifugeage plâtré	Janvier 2020	
Sous-sol D	WC Homme	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol D	WC Homme	Joint plat	Janvier 2015	
Sous-sol D	WC Homme	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2015	
Sous-sol D	WC Femme	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol D	Ecole 3 / classe	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Ecole 2 / classe	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Ecole 1 / classe	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Atelier de maquettes	Calorifugeage en plâtre rouge	Janvier 2015	
Sous-sol D	Atelier de maquettes	Dalettes grises	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol D	Atelier de maquettes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Bureau préparateur	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Couloir architectes	Dalette grise	Janvier 2020	
Sous-sol D	Couloir architectes	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol D	Couloir architectes	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2015	
Sous-sol D	Local réfrigération	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol D	Local réfrigération	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-4	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-4	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours DR04	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-6	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-6	Calorifugeage en plâtre blanc	Janvier 2015	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-7	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle de cours S-7	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle des maîtres	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez- de-chaussée D	Salle des maîtres / Trappe au mur	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol E	Climatisation	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol E	Climatisation	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol E	Sous-sol AULA	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol E	Sous-sol AULA	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol E	Local divers	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol E	Centrale climatisation	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol E	Centrale climatisation	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol E	Centrale climatisation	Joints plats	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol E	Dépôt maquettes	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée E	Couloir d'entrée aula	Calorifugeage beige en plâtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée E	Local matériel d'entrée aula	Calorifugeage vert en plâtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée C-D-E-F	Corridor	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol F	Sous-sol jardin d'hiver	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol F	Sous-sol jardin d'hiver	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol F	Sous-sol jardin d'hiver	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée F	Jardin botanique	Plaques en fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée F	Jardin botanique	Mastic de vitrages	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cave n°1	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cave n°2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Hall n°1	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol G	Cage d'escaliers	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cave n°2	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cave n°2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Hall n°2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Sous-sol G	Hall n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol G	Réfectoire N°1	Mastic de fenêtre type N°2	Janvier 2020	
Sous-sol G	Chauffage-eau	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Chauffage-eau	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Chauffage-eau	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol G	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Couloir technique	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Couloir technique	Gaine en fibrociment	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol G	Buanderie	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol G	Buanderie	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol G	Cuisine	Peinture sous évier	Janvier 2020	
Sous-sol G	Réfectoire	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Entrée du bâtiment G	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Entrée du bâtiment G / en dessus du faux-plafond	Calorifugeages noirs en plâtre	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée G	Bureau adjacent à la direction	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Bureau de la direction	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Bureau adjacent à la direction	Calorifugeages noirs en plâtre	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée G	Vestiaires	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Local nettoyage	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	WC hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Douches hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°34	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°34	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°32	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°32	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°30	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°30	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°31	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°31	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°29	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°29	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°27	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°28	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°28	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°26	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°26	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°24	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°24	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°25	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°25	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°22	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°22	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°23	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°23	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°20	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°20	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°18	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°18	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°21	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°21	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°19	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°19	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°16	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°16	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°14	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°14	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°17	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°17	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°15	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°15	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°10	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°10	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°12	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°12	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°13	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°13	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°11	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°11	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°8	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°8	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°6	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°6	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°9	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°9	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°7	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°7	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°4	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°4	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°2	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée G	Chambre n°5	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°5	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°3	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°0	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°0	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°1	Carton	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée G	Chambre n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	WC hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Douches hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Cages d'escalier n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée G	Cages d'escalier n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n° 99	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°100	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°101	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°101	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°102	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°102	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°103	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°103	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°105	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°105	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°104	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°104	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°106	Carton	Janvier 2011	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°106	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°107	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°107	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°109	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°109	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°108	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°108	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°110	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°110	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°111	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°111	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°150	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	WC Filles	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Douches Filles	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°112	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°112	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°113	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°113	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre 115	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre 115	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre 117	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre 117	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°114	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°114	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°116	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°116	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°119	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°119	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°121	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°121	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°118	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°118	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°120	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°120	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°123	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°123	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°125	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°125	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°122	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°122	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°124	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°124	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°127	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°127	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°129	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°129	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°126	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°126	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°128	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°128	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°131	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°131	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°133	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°133	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°130	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°130	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°132	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°132	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°135	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°135	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°134	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°134	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	WC hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Douches hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°137	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°137	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°139	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°139	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Bureau internat	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°140	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°140	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°141	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°141	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°143	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°143	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°142	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°142	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°144	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°144	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°145	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°145	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°146	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage G	Chambre n°146	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Réfectoire	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage G	Chambre n°148	Carton	Janvier 2011	
1er étage G	Chambre n°148	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Salon	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 196	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 197	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 198	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 199	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n°200	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 201	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n°202	Carton	Janvier 2011	
2ème étage G	Chambre n°202	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 203	Carton	Janvier 2011	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème étage G	Chambre n° 203	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 204	Carton	Janvier 2011	
2ème étage G	Chambre n° 204	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 205	Carton	Janvier 2011	
2ème étage G	Chambre n° 205	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Local nettoyage	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 207	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 207	Carton	Janvier 2011	
2ème étage G	WC Filles	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Douches Filles	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	WC hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Douches hommes	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème étage G	Chambre n° 210	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 211	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 212	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 213	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 214	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 215	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 216	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 217	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 218	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 219	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 220	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 221	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème étage G	Chambre n° 222	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 223	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
2ème étage G	Chambre n° 223	Carton	Janvier 2011	
Sous-sol H	Dépôt	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	SAS	Calorifugeage en plâtre gris foncé	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Joint plat	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Calorifugeage en plâtre gris foncé	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couloir technique	Mastic de vitrage intérieur	Janvier 2020	
Sous-sol H	Sanitaire nourrices	Joints plats	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol H	Sanitaire nourrices	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Chauffage-ventilation	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couture	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol H	Couture	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Repassage	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol H	Repassage	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Buanderie locataires	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Laboratoire de physiomatique 2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol H	Laboratoire de physiomatique 2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Dépôt	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Labo photo + WC	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Cave	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol H	Archives	Joints plats sur installation	Janvier 2020	
Sous-sol H	Société Suisse D'apiculture	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Local technique	Joints plats sur installation	Janvier 2020	
Sous-sol H	Garage vélos	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Vide sanitaire	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Vide sanitaire	Joints plats des vannes	Janvier 2020	
Sous-sol H	Dépôt culture	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Sous-sol H	Escaliers	Calorifugeage en plâtre gris foncé	Janvier 2020	
Sous-sol H	Cave Blazer	Calorifugeage plâtré vert, mousse	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée Est	Couloir principal	Mastic de vitrage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Salle à manger / dans l'armoire murale	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Salle à manger / dans l'armoire murale	Calorifugeage gris en plâtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	Salle à manger	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Extérieur	Saut de loup	Mastic cadre de porte ventilation	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Cuisines	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Cuisines	Calorifugeages en plâtre, blanc	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Economat	Joints plats sur vanne	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Armoire technique	Calorifugeage gris en plâtre	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Armoire technique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Réduit 1	Calorifugeages en plâtre, blanc	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Local poubelles	Canal fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Compresseurs	Canal fibrociment	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée H	Compresseurs	Joints plats	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Corridor	Joints plats	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Corridor	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée H	Corridor	Canal fibrociment	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir adjacent bâtiment I	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir adjacent bâtiment I	Peinture sous évier	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir adjacent bâtiment I	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir adjacent bâtiment I	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
1er étage H	Foyer	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 615	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage H	Chambre 613	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 613	Carton amianté	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau conseil social	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 609	Carton amianté	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 609	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Chambre 607	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Armoire électrique du couloir	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
1er étage H	Armoire électrique du couloir	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
1er étage H	Armoire électrique du couloir	Calorifugeage en plâtre gris	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau des finances	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Appartement Est / salon	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Classe 600	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage H	Classe 602	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Salle d'informatique chambre n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Salle d'informatique chambre n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Armoires électriques	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2020	
1er étage H	Armoires électriques	Calorifugeage en plâtre gris	Janvier 2020	
1er étage H	Armoires électriques	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
1er étage H	Cage d'escalier Centre	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Couloir	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau des finances salon	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Direction bureaux n°1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Direction bureau n°4	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage H	Bureau n°2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Bureau n°3	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H	Cage d'escalier, derrière parois en bois	Calorifugeage en plâtre gris	Janvier 2020	
1er étage H/appart blazer	Chambre 3	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H/appart blazer	Séjour	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H/appart blazer	Cuisine	Peinture sous évier	Janvier 2020	
1er étage H/Appart Baans	Cuisine	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H/Appart Baans	Cuisine	Peinture sous évier	Janvier 2020	
1er étage H/Appart Baans	Séjour	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
1er étage H/Appart Baans	Chambre 1	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	

Etag	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage H/Appart Baans	Chambre 2	Mastic de fenêtre	Janvier 2020	
Sous-sol I	Sous-station chauffage	Calorifugeages vert en plâtre	Janvier 2020	
Sous-sol I	Sous-station chauffage	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol I	Laboratoire des sols (archivage)	Calorifugeages vert en plâtre	Janvier 2020	
Sous-sol I	Laboratoire des sols (archivage)	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol I	PC II/Petit sas	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol I	PC II/Vivres	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol I	PCII/Chef de service	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Sous-sol I	PCII/ Ventilation	Revêtement de sol coulé moucheté	Janvier 2020	
Sous-sol I	PCII/Cuisine	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol I	PC II/Ventilation	Joints plats	Janvier 2020	
Sous-sol I	Abris publics/Sanitaires	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol I	Abris publics/42 places	Revêtement de sol coulé gris	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Hall	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Hall	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Hall	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Dépôt 1	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Dépôt 2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	WC	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Sortie nord	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Hall 2	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Informatique	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée inférieur I	Informatique	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Matériel de réfrigération	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Matériel de réfrigération	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée inférieur I	Local des plantes	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée inférieur I	Bureau 1	Calorifugeage en plâtre vert	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée supérieur I	Hall	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée supérieur I	Cage escalier	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée supérieur I	Hall d'entrée	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée supérieur I	Laboratoire des sols	Grille anti-feu pour bec bunsen	Janvier 2011	
Rez-de-chaussée supérieur I	Attente	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée supérieur I	Entrée	Revêtement de sol coulé rouge moucheté	Janvier 2020	
Extérieur	Façade G	Plaques en fibrociment	Janvier 2020	
Extérieur	Façade CDEF	Plaques en fibrociment	Janvier 2020	