

III. Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : DIP Lullier / Bâtiment L
Adresse de l'établissement : Rte de Pressinge 150, 1254 Jussy
Nombre de prélèvements totaux : 51
Nombre de prélèvements sans amiante : 33

Bureau expert : HSE conseils SA
Nom de l'expert : Mélanie Boillat
Date de l'expertise : 04.12.09
Visa de l'expert :



| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé | Remarque |
|-----------------|---|--|----------------------------------|----------|
| Rez-de-chaussée | Menuiserie | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2015 | |
| Rez-de-chaussée | Menuiserie | Doublage en fibrociment des parois, des portes | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Menuiserie / Local tondeuse/ Local démonstration / couloir de travail / Menuiserie / Local tondeuses / Couloir de travail / Sol extérieur | Joint de dilatation | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Local tondeuses | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2015 | |
| Rez-de-chaussée | Local tondeuses | Doublage en fibrociment des parois, des portes | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Local tondeuses | Bouchon de calorifugeage | Janvier 2020 | |

| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé | Remarque |
|-----------------|---|--|----------------------------------|----------|
| Rez-de-chaussée | Compresseur (bureau M. Baans) | Bouchon de calorifugeage | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Compresseur (bureau M. Baans) | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2015 | |
| Rez-de-chaussée | Compresseur (bureau M. Baans) | Doublage en fibrociment des parois, des portes | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Secteur A / Local fleuriste | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2011 | Dégradé |
| Rez-de-chaussée | Secteur A / Local fleuriste | Doublage en fibrociment des parois, des portes | Janvier 2020 | Dégradé |
| Rez-de-chaussée | Secteur A / WC | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2015 | |
| Rez-de-chaussée | Bureau n°1/ WC/Douche/ Bureau n°2/Couloir/ Local préparation/ Bureau n°3/ Bureau n°4/Frigos | Revêtement de sol coulé beige | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Secteur A / Bureau n°2 | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2015 | |
| Rez-de-chaussée | Couloir | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2011 | Dégradé |
| Rez-de-chaussée | Local démonstration, mezzanine | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2011 | Dégradé |
| Rez-de-chaussée | Local démonstration | Bouchon de calorifugeage | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Local démonstration | Doublage en fibrociment des parois, des portes | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Local démonstration | Joint de dilatation | Janvier 2020 | |

| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé | Remarque |
|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------------|----------|
| Rez-de-chaussée | Local démonstration | Plaque en fibrociment | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Couloir de travail | Doublage en fibrociment des parois, des portes | Janvier 2020 | Dégradé |
| Rez-de-chaussée | Couloir de travail | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2011 | Dégradé |
| Rez-de-chaussée | Couloir de travail | Joint de dilatation | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Couloir de travail | Bouchon de calorifugeage | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Secteur B / Local préparation | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2011 | Dégradé |
| Rez-de-chaussée | Local préparation | Bouchon de calorifugeage | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Secteur B / Local divers | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2015 | |
| Rez-de-chaussée | Local divers | Doublage en fibrociment des parois, des portes | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Secteur B / Bureau n°3 | Doublage en fibrociment des parois, des portes | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Secteur B / Bureau n°3 | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2015 | |
| Rez-de-chaussée | Secteur B / Bureau n°4 | Doublage en fibrociment des parois, des portes | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Secteur B / Bureau n°4 | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2015 | |

| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé | Remarque |
|-----------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------|
| Rez-de-chaussée | Secteur B / Couloir | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2015 | |
| Rez-de-chaussée | Secteur B / Local machines et outils | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2015 | |
| Rez-de-chaussée | Secteur B / Local machines et outils | Doublage en fibrociment des parois, des portes | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Secteur B / Local poterie | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2011 | Dégradé |
| Rez-de-chaussée | Secteur B / Local poterie | Doublage en fibrociment des parois, des portes | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Local étiquetage | Doublage en fibrociment des parois | Janvier 2020 | |
| Rez-de-chaussée | Local étiquetage | Calorifugeage vert en plâtre, mousse | Janvier 2015 | |
| Rez-de-chaussée | Local étiquetage | Bouchon de calorifugeage | Janvier 2020 | |
| Extérieur | Toiture couloir de travail | Mastic de fenêtre | Janvier 2020 | |
| Extérieur | Sol | Joint bitume | Janvier 2020 | |
| Extérieur | Abri sable | Plaques fibrociment ondulé | Janvier 2020 | |