

III. Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : DIP Lullier-site 2040 / Bâtiment O
Adresse de l'établissement : Rte de Pressinge 150, 1254 Jussy
Nombre de prélèvements totaux : 23
Nombre de prélèvements sans amiante : 9

Bureau expert : HSE Conseils SA
Nom de l'expert : Mélanie Boillat
Date de l'expertise : novembre 2009
Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	Sous station chauffage ventilation	Calorifugeage vert en plâtre, mousse	Janvier 2015	Dégradé
Rez-de-chaussée	Sous station chauffage ventilation	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Sous station chauffage ventilation	Doublage des parois en fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Atelier fleuriste	Revêtement beige coulé	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Atelier fleuriste	Doublage en fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Chambre froide fleuriste	Revêtement beige coulé	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Local technique Fleuriste	Revêtement beige coulé	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	WC	Revêtement beige coulé	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	WC	Calorifugeage vert en plâtre, mousse	Janvier 2020	En dessus du faux-plafond
Rez-de-chaussée	Atelier fleuriste	Calorifugeage vert en plâtre, mousse	Janvier 2020	En dessus du faux-plafond
Rez-de-chaussée	Atelier fleuriste	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Bureau rénové	Doublage en fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Atelier mécanique	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	Atelier mécanique	Mastic de vitrage intérieur	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Atelier mécanique	Doublage en fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Garage	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	Garage	Mastic de vitrage intérieur	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Garage	Doublage en fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Dépôt	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	Dépôt	Mastic de vitrage intérieur	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Dépôt	Doublage en fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	WC atelier mécanique	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2020	En dessus du faux-plafond
Rez-de-chaussée	Couloir atelier mécanique	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	Bureau atelier mécanique	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	Bureau atelier mécanique	Doublage en fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Vestiaires femmes	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Vestiaires femmes	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	WC femmes	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	WC femmes	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	WC femmes	Parois des WC en fibrociment	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Douches femmes	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	Douches femmes	Parois des douches en fibrociment	Janvier 2020	Dégradé
Rez-de-chaussée	Douches femmes	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	Séchoir femmes	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Séchoir femmes	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	Hall vestiaires	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	Hall vestiaires	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Hall vestiaires	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Vestiaires Hommes N°1	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Vestiaires Hommes N°1	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Vestiaires Hommes N°1	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2011	Très dégradé
Rez-de-chaussée	Vestiaires Hommes N°2	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	Vestiaires Hommes N°2	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	Vestiaires Hommes N°2	Bouchon de calorifugeage	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	WC hommes	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	WC hommes	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Douches hommes	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	Douches hommes	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Couloir hommes	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Couloir hommes	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	Séchoir hommes	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	Dépôt 1	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	Dépôt 1	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	
Rez-de-chaussée	Dépôt 2	Calorifugeage vert en plâtre et mousse	Janvier 2015	
Rez-de-chaussée	Dépôt 2	Revêtement de sol coulé beige	Janvier 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Extérieur	Façade Ouest	Plaques de façade en fibrociment	Janvier 2020	
Extérieur	Dalles Nord	Joint de dilatation	Janvier 2020	