

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : **COLLEGE ROUSSEAU**

Adresse de l'établissement : **16A Avenue du Bouchet 1209 Genève**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **960**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **16**

Bureau expert : **LaboTech Sarl**

Nom de l'expert : **MM Achour Ait Bouziad et Michel Cattin**

Date de l'expertise : **20+21+22+23+24/10/08+ 20+21/08/09+05/11/09**

Visa de l'expert :



| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé | Remarque |
|-------|---|---|----------------------------------|---|
| 2 | Toutes les classes, laboratoires et bureaux | Plaques en fibrociment au dessus de la courette technique horizontale | long terme | |
| 2 | Tous les WC | Plaques en fibrociment séparations entre toilettes | long terme | |
| 2 | Labo chimie, amphi chimie et biologie | Plaques en fibrociment de travail | long terme | A long terme, à éliminer et remplacer si plaques antérieures à 1991 |
| 1 | Toutes les classes, laboratoires et bureaux | Plaques en fibrociment au dessus de la courette technique horizontale | long terme | |
| 1 | Tous les WC | Plaques en fibrociment, séparation entre toilettes | long terme | |
| RS | Tous les WC | Plaques en fibrociment, séparation entre toilettes | long terme | |
| RI | Toutes les salles, tous les ateliers, les dépôts TOX, l'infirmierie et le labo photos | Plaques en fibrociment au dessus de la courette technique horizontale | long terme | |
| RI | Tous les WC | Plaques en fibrociment, séparation entre toilettes | long terme | |
| RI | Réfectoire | Mastic vitrier sur 2 fenêtres | long terme | |
| RI | Abris 4 et 7 | Plaques en fibrociment protection transfo élec. | long terme | |
| RI | Salle de projection | Plaques en fibrociment protection porte | long terme | |
| RI | Cuisine | 1 plaque en fibrociment | long terme | A long terme, à éliminer et remplacer si plaques antérieures à 1991 |
| SS 1 | Tous les locaux | Calorifugeage autour des tuyaux de distribution d'eau chaude | 2014 | |
| SS 1 | Local comptage gaz | calorifugeage ballon d'eau chaude | 2014 | |
| SS 1 | Chaufferie | Joints de 2 chaudières Ygnis | 2014 | |
| SS 2 | Vides sanitaires + centrale de ventilation + local et gaines techniques | Calorifugeage autour des tuyaux de distribution d'eau chaude | 2014 | |