



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 2052

Nom de l'établissement : CO des Coudriers

Adresse de l'établissement: 15A Av. de Joli-Mont

Date dernière mise à jour: 22.07.2015

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
Rez inférieur	Toutes les salles et couloirs	Plaques de fibrociment sur les contrecœurs extérieurs	2021	Assaini
Rez inférieur	Toutes les salles et couloirs	Tous les mastics intérieurs entre le cadre des fenêtres en bois et le vitrage	2021	Assaini
Rez inférieur	Salle 001	Faux-plafond	2016	Assaini
Rez inférieur	Salle 001	Revêtement de sol, dalles grises		Assaini
Rez inférieur	Salle 002	Faux plafond		Assaini
Rez inférieur	Salle 002	Revêtement de sol, dalles grises		Assaini
Rez inférieur	Salle 002b	Revêtement de sol, dalles grises		Assaini
Rez inférieur	Salle 003	Revêtement de sol, dalles grises		Assaini
Rez inférieur	Salle 004	Revêtement de sol, dalles grises		Assaini
Rez inférieur	Salle 004	Faux plafond		Assaini
Rez inférieur	Salle 005	Faux plafond		Assaini
Rez inférieur	Salle 005	Revêtement de sol dalles grises sous moquette		Assaini
Rez inférieur	Salle 005A	Revêtement de sol dalles grises sous moquette		Assaini
Rez inférieur	Salle 009A	Revêtement de sol dalles grises	2021	
Rez inférieur	Salle 009	Revêtement de sol dalles grises	2021	
Rez inférieur	Salle 0010	Revêtement de sol dalles grises	2021	
Rez inférieur	Salle 0011 Machines	Revêtement de sol dalles grises	2021	
Rez inférieur	Salle 0011A	Revêtement de sol dalles grises	2021	



Rez inférieur	0013 Chaufferie	Tresses recouvertes d'une feuille d'aluminium, sur les vannes des échangeurs de chaleur 1 et 2	2016	VDI Status Quo 26.04.2016
Rez inférieur	0013 Chaufferie	Joints plats entre brides type Klingerit	2021	
Rez inférieur	0013 Chaufferie	Tresses recouvertes d'une feuille d'aluminium sur divers éléments	2016	VDI Status Quo 26.04.2016
Rez inférieur	Façade du couloir aile sud	Mastic des vitrages avec cadres métalliques	2021	
Rez inférieur	Façade du couloir	Plaques de fibrociment contre façade, au-dessus du Faux plafond	2021	
Rez inférieur	A05 WC Aula Garçons	Faux plafond		Assaini
Rez inférieur	A07 WC Aula Filles	Faux plafond		Assaini
Rez inférieur	Aula, zone spectateurs	Carton derrière les luminaires éclairant chaque côté de la salle		Assaini
Rez inférieur	Aula, zone spectateurs	Carton derrière les luminaires du faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Toutes les salles et couloirs	Tous les mastics intérieurs entre le cadre des fenêtres et le vitrage	2021	
Rez supérieur	Salle 01	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Salle 02 (couloir)	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Salle 03	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Salle 04	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Salle 05	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Salle 06 (couloir)	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Salle 07	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Salle 08	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Salle 09	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Salle 10	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Salle 11	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Salle 12	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Salle 13	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Salle 15	Faux plafond		Assaini



Rez supérieur	030 WC	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	032 WC	Faux plafond		Assaini
Rez supérieur	Façade du couloir	Faux plafond		Assaini
1er	Toutes les salles et couloirs	Tous les mastics intérieurs entre le cadre des fenêtres et le vitrage	2021	
1er	Salle 100 + Escaliers	Mastic des vitrages avec cadres métalliques		VDI Status Quo 26.04.2016
1er	Salle 101	Faux plafond		Assaini
1er	Salle 103	Faux plafond		Assaini
1er	Salle 107	Faux plafond		Assaini
1er	Façade du couloir	Plaques de fibrociment contre façade, au-dessus du faux plafond	2021	
1er	Salle 127	Faux plafond		Assaini
1er	Salle 128	Faux plafond		Assaini
1er	Salle 129	Faux plafond		Assaini
1er	Salle 130	Faux plafond		Assaini
1er	Façade du couloir	Plaques de fibrociment contre façade, au-dessus du Faux plafond	2021	
1er	Façade du couloir	Mastic des vitrages avec cadres métalliques	2021	
2ème	Toutes les salles et les couloirs	Tous les mastics intérieurs entre le cadre des fenêtres et le vitrage	2021	
2ème	Salle 201B	Plaques de fibrociment contre façade, au-dessus du faux plafond	2021	
2ème	Salle 201	Faux plafond		Assaini
2ème	Salle 202	Faux plafond		Assaini
2ème	Salle 203	Faux plafond		Assaini
2ème	Salle 204	Faux plafond		Assaini
2ème	Salle 205	Faux plafond		Assaini
2ème	Salle 206	Faux plafond		Assaini
2ème	Façades du couloir	Mastic des vitrages avec cadres métalliques	2021	
2ème	Façade du couloir	Plaques de fibrociment contre façade, au-dessus du faux plafond	2021	



2ème	Salle 227	Faux plafond		Assaini
2ème	Salle 228	Faux plafond		Assaini
2ème	Salle 230	Faux plafond		Assaini
2ème	Façade du couloir	Plaques de fibrociment contre façade, au-dessus du Faux plafond	2021	
3ème	Toutes les salles et couloirs	Tous les mastics intérieurs entre le cadre des fenêtres et le vitrage	2021	
3ème	Salle 301A	Plaques de fibrociment contre façade, au-dessus du Faux plafond	2021	
3ème	Salle 301	Faux plafond		Assaini
3ème	Salle 302	Faux plafond		Assaini
3ème	Salle 303	Faux plafond		Assaini
3ème	Salle 310	Faux plafond		Assaini
3ème	Façades du couloir	Mastic des vitrages avec cadres métalliques	2021	
3ème	Façades du couloir	Plaques de fibrociment contre façade, au-dessus du Faux plafond	2021	
3ème	Salle 324	Faux plafond		Assaini
3ème	Salle 325	Faux plafond		Assaini
3ème	Salle 326	Faux plafond		Assaini
3ème	Salle 327	Faux plafond		Assaini
3ème	Façade du couloir	Plaques de fibrociment contre façade, au-dessus du Faux plafond	2021	
4ème	Toutes les salles et couloirs	Tous les mastics intérieurs entre le cadre des fenêtres et le vitrage	2021	
4ème	Façade du couloir	Mastic des vitrages avec cadres métalliques	2021	
4ème	Salle 401A	Plaques de fibrociment contre façade, au-dessus du Faux plafond	2021	
4ème	Salle 401	Faux plafond		Assaini
4ème	Salle 402	Faux plafond		Assaini
4ème	Salle 403	Faux plafond		Assaini
4ème	Salle 404	Faux plafond		Assaini
4ème	Salle 405	Faux plafond		Assaini



4ème	Salle 406	Faux plafond		Assaini
4ème	Salle 407	Faux plafond		Assaini
4ème	Salle 408	Faux plafond		Assaini
4ème	Façade du couloir	Plaques de fibrociment au dessus du faux plafond	2021	
4ème	Couloir côté façade	Bacs et pots de plantes vertes en fibrociment	2021	
4ème	Façade du couloir	Plaques de fibrociment contre façade, au-dessus du Faux plafond	2021	
4ème	443 WC Hommes	Faux Plafond ligné gris		Assaini
4ème	445 WC Femmes	Faux Plafond ligné gris		Assaini
4ème	Salle 448	Cartons derrière prises électriques sous machine à café		Assaini
4ème	Salle 448	Faux plafond		Assaini
4ème	Salle 449	Faux plafond		Assaini
4ème	Salle 450	Faux plafond		Assaini
4ème	Salle 451	Faux plafond		Assaini
4ème	Salle 452	Faux plafond		Assaini
4ème	Salle 453	Faux plafond		Assaini
4ème	Façade du couloir	Plaques de fibrociment contre façade, au-dessus du faux plafond	2021	
4ème	Façade du couloir	Mastic des vitrages avec cadres métalliques	2021	
4ème	Local petit ascenseur aile sud	Frein de l'ascenseur	2021	
4ème	Local grand ascenseur aile nord	Frein de l'ascenseur	2021	
Rez inférieur	Toutes les salles et couloirs	Tous les mastics intérieurs entre le cadre des fenêtres et le vitrage	2021	
Rez inférieur	001A WC	Faux plafond	2016	VDI Status Quo 26.04.2016
Rez inférieur	Toutes les salles et couloirs	Tous les mastics intérieurs entre le cadre des fenêtres et le vitrage	2021	
Rez inférieur	21	Faux plafond		Assaini
Rez inférieur	0031/ 0039 Entrée	Bouchon en plâtre sur conduit incendie		Assaini
Rez inférieur	Salles 0035	Revêtement de sol dalles grises		Assaini



Rez inférieur	0040 WC Femmes	Faux plafond		Assaini
Rez inférieur	0041 WC Hommes	Faux plafond		Assaini
Rez inférieur	0045 Cafeteria	Carton derrière interrupteur et prise électrique sur isolation phonique		Assaini
Rez inférieur	Salles 0048	Carton derrière prise électrique		Assaini
Rez inférieur	Salle 0050	Faux plafond		Assaini
1er	0130 Studio TV	Faux Plafond ligné		Assaini
1er	1132 Montage vidéo	Faux Plafond		Assaini
Gym I,II,III	Les entrées	Mastics intérieurs entre le cadre des fenêtres et le vitrage	2021	

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.