



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 2054

Nom de l'établissement : Cycle d'Orientation de Vuillonex

Adresse de l'établissement: Chemin de Sous-le-Clos 3

Date dernière mise à jour: 27.01.2017

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
+ 3	Combles	Carton d'isolation électrique sous interrupteur, > 3 éléments	2019	
+ 2	Salle de cours 233	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Salle de cours 233	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Salle de cours 232	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Salle de cours 232	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Salle de cours 231	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Salle de cours 231	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Salle de cours 230	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Salle de cours 230	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Salle de cours 229	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Salle de cours 229	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Local préparateur et régie	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Local préparateur et régie	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Laboratoire de langues 226	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Laboratoire de langues 226	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Laboratoire de langues 225	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Laboratoire de langues 225	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Salle de cours 224	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	



+ 2	Salle de cours 224	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Salle de couture 223	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, quelques m2	2019	
+ 2	Salle de couture 223	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Salle de cours 201	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Salle de cours 201	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Salle de cours 202	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Salle de cours 202	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
+ 2	WC filles	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	WC maîtres	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
+ 2	Local nettoyage	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
+ 2	WC garçons	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Laboratoire 217	Sol coulé, beige	2019	
+ 2	Laboratoire 217	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Laboratoire 217	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Local préparateur 218	Sol coulé, beige	2019	
+ 2	Local préparateur 218	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Local préparateur 218	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Laboratoire 219	Sol coulé, beige	2019	
+ 2	Laboratoire 219	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Laboratoire 219	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Laboratoire 220	Sol coulé, beige	2019	
2	Laboratoire 220	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	



+ 2	Laboratoire 220	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Local préparateur 221	Sol coulé, beige	2019	
+ 2	Local préparateur 221	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Local préparateur 221	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Laboratoire 222	Sol coulé, beige	2019	
+ 2	Laboratoire 222	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Laboratoire 222	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Couloirs	Joint d'étanchéité sur portes vitrées, mastic, toutes les portes et fenêtres	2019	
+ 2	Dépôt de biologie 216	Etanchéité de plonge, peinture grise, 1 élément	2014	VDI Status Quo 10.05.2016
+ 2	Dépôt de biologie 216	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Dépôt de biologie 216	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Laboratoire 215	Sol coulé, beige tâcheté	2019	
2	Laboratoire 215	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Laboratoire 215	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Laboratoire 214	Sol coulé, beige tâcheté	2019	
2	Laboratoire 214	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Laboratoire 214	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Local préparateur 213	Sol coulé, beige tâcheté	2019	
+ 2	Local préparateur 213	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Laboratoire 212	Sol coulé, beige tâcheté	2019	
2	Laboratoire 212	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Laboratoire 212	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Salle de cours 211	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Salle de cours 211	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Salle de cours 210	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	



+ 2	Salle de cours 208	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Salle de cours 208	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Réfectoire- cuisine	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Réfectoire- cuisine	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Salle de cours 204	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Salle de cours 204	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 2	Salle de cours 203	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 2	Salle de cours 203	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	Salle de cours 131	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	Salle de cours 131	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 1	Laboratoire 130	Sol coulé, beige tacheté, 38 m2	2019	
+ 1	Laboratoire 130	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	Laboratoire 130	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 1	Salle de cours 129	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	Salle de cours 129	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 1	Lecture 128	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	Lecture 128	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 1	Lecture 128	Joint d'étanchéité de portes vitrées	2014	VDI Status Quo 10.05.2016
+ 1	Bibliothèque 127	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	Bibliothèque 127	Joint d'étanchéité de portes vitrées	2019	
+1	Salle de travail 126	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	Atelier multimédia	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	Atelier multimédia	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Laboratoire 124	Sol coulé, beige tacheté, 38 m2	2019	
+1	Laboratoire 124	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	



+ 1	Laboratoire 124	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 123	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 123	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 1	Salle de cours 122	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 122	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 121	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 121	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 120	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 120	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 119	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 119	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 118	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	Salle de cours 118	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 117	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 117	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
+1	WC garçons	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	WC maîtres	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
+1	WC maîtres	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
+1	WC filles	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Bureau 103	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 1	Bureau 103	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Informatique 102	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Informatique 101	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	



+ 1	Couloirs	Joint d'étanchéité sur portes vitrées, mastic, toutes les portes et fenêtres	2019	
+1	Couloirs	Ragréage en plâtre	2014	VDI Status Quo 10.05.2016
+1	Salle de cours 115	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	Salle de cours 115	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 114	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 114	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 113	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 113	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 112	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 112	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 1	Salle de cours 111	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	Salle de cours 111	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 110	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 110	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 109	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 109	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 108	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 108	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 1	Salle de cours 107	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 107	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+ 1	Salle de cours 106	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+1	Salle de cours 106	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 105	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
+ 1	Salle de cours 105	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
+1	Salle de cours 104	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	



+ 1	Salle de cours 104	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
0	Appartement du concierge	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Salle de projection	Sol coulé, beige tacheté	2019	
0	Dépôt salle de projection	Sol coulé, beige tacheté	2019	
0	Dépôt salle de projection	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Aula, loges, couloir et WC	Sol coulé, beige tacheté	2019	
0	Couloirs	Joint d'étanchéité sur portes vitrées, mastic, toutes les portes	2019	
0	Couloirs	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	WC hommes (039)	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
0	WC hommes (039)	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	WC femmes (039)	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
0	Office 033	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
0	Office 033	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Parloir 032	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Dépôt matériel 030B	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Activités créatrices 030	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Infirmierie et WC 029	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Salle de dessin 028	Sol coulé, beige tacheté, 95 m2	2019	
0	Salle de dessin 028	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
0	Salle de dessin 028	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Salle de cours 027	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
0	Salle de cours 027	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Salle de dessin 026	Sol coulé, beige tacheté, 95 m2	2019	
0	Salle de dessin 026	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
0	Salle de dessin 026	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	



0	Salle de dessin 024	Sol coulé, beige tacheté, 95 m2	2019	
0	Salle de dessin 024	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
0	Salle de dessin 024	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Durccieux psychologues et	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Bureau conseiller 022	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	WC garçons (038)	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
0	WC garçons (038)	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Local nettoyage 037	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	WC filles (036)	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
0	WC filles (036)	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Salle d'élèves 035	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Classe provisoire 034	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Entrée	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Entrée	Joint d'étanchéité sur portes vitrées, mastic, toutes les portes donnant sur l'extérieur	2019	
0	WC hommes (021 B)	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
0	WC hommes (021 B)	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	WC femmes (021 A)	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
0	Polycopiés 021	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	WC Infirmerie 019B	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
0	Infirmerie 019A	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Secrétariat	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Bureau directeur 015	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Bureau remplaçant 014	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Bureau doyen 013	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Bureau doyen 012	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	



0	Bureau doyen 011	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Bureau doyen 09	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Bureau direction 08	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Salle de réunion 07	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Economat 05	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Salle de conférence 04	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Salle des maîtres 03	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
0	Travaux des maîtres 02	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	Salle de cours 009	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
-1	Salle de cours 009	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	Salle de cours 0010	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	Salle de cours 0010A	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	Atelier bois 0011-0012	Joint d'étanchéité de fenêtre, mastic, 1 fenêtre donnant sur le couloir	2019	
-1	Atelier bois 0011-0012	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	Atelier métal 008	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	Dépôt 007	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	Dépôt 006	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	Musique 005	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
-1	Musique 005	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	Dépôt biologie 006	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	Musique 003	Revêtement de murs, colle de carrelage brun-bleu, au-dessus du lavabo	2019	
-1	Musique 003	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	lectiniques élémentaires	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	lecrmtques élémentaires nrn	Joint d'étanchéité de fenêtre, mastic, 1 fenêtre donnant sur le couloir	2019	
-1	Dépôt 002	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	



-1	WC 0029	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
-1	WC 0029	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	WC maîtres	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
-1	WC maîtres	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	WC 0014	Revêtement de murs, colle de carrelage rose, tous les murs	2019	
-1	WC 0014	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	Local nettoyage 0014	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	Laboratoire photo 0013	Sol coulé, beige tacheté,	2019	
-1	Chaufferie	Revêtement de sol, colle de carrelage beige	2019	
-1	Local concierge 0015	Sol coulé, brun-beige, 53 m2	2019	
-1	Dépôt concierge 0019	Sol coulé, beige tacheté, 15 m2	2019	
-1	Local eau 0018	Sol coulé, beige tacheté, 15 m2	2019	
-1	Local électricité 0017	Sol coulé, beige tacheté, 15 m2	2019	
-1	Couloir 0016	Sol coulé, beige tacheté, 15 m2	2019	
-1	Petit entrepôt	Sol coulé, brun, 8 m2	2019	
-1	Salles de gymnastique	Joint d'étanchéité de fenêtres, mastic, toutes les fenêtres	2019	
-1	Salles de gymnastique	Joint d'étanchéité sur portes vitrées, mastic, toutes les portes	2019	
-1	Local ventilation et archives A001	Sol coulé, beige tacheté, environ 150 m2	2019	
-1	Portes entrée, côté salle de	Joint d'étanchéité sur portes vitrées, mastic, toutes les portes et fenêtres de l'étage	2019	
-1	Portes entrée, abri protection civile	Joint d'étanchéité sur portes vitrées, mastic, toutes les portes	2019	



--	--	--	--	--

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.