

Nom de l'établissement : **Collège de Saussure**
 Adresse de l'établissement : **Vieux chemin d'Onex, 9 - 1213 Petit - Lancy**
 Nombre de prélèvements totaux : **109 (1)**
 Nombre de prélèvements sans amiante : **91 (1)**

Bureau expert : **B+S ingénieurs conseils SA**
 Nom de l'expert : **Grégory de Lacaze**
 Date de l'expertise : **25.08.2009**
 Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Tous les étages	Par défaut, toutes les pièces, à tous les étages et toutes les fenêtres	Joint de fenêtre intérieur	2019	Tous les joints de fenêtre intérieur du bâtiment sont à considérer comme amiantés
1er sous-sol	Chaufferie, centrale sanitaire et couloir technique	Joint type Klingerit	2019	
Tous les étages	Dans la totalité du bâtiment, visibles dans les locaux techniques	Calorifugeage bitume	2013	Diagnostiqué en 2008 (1)
1er sous-sol / rez inf	Dans la totalité des locaux du sous-sol et rez inférieur, visibles dans les locaux techniques	Calorifugeage bande plâtrée	2014	

(1) : le nombre de prélèvement indiqué concerne uniquement les échantillons prélevés par B+S ingénieurs conseils SA.
 Les prélèvements réalisés par l'entreprise Hammershoï en 2008 et par Co-Action en 2009, ne font pas parties de ce dénombrement. Cependant les résultats de ces 2 expertises ont été inclus dans le rapport.