



Site n° 3039 - IUHEID-Villa Rigot - Diagnostic "utilisation normale du bâtiment" - Version 2

### 9.5 Annexe V : Tableau récapitulatif des résultats de repérage

Nom de l'établissement : **IUHEID - Villa Rigot**

Adresse de l'établissement : **9 avenue de la Paix, 1202 Genève**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **60**

Bureau expert : **BG Ingénieurs-Conseils**

Nom de l'expert : **Arnaud Saadi / Sophie Linda**

Date de l'expertise : **2 et 3 avril 2009**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **6**

Visa de l'expert :

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol	Local technique	Joints de brides entre éléments de conduites ; env. 15 pces	long terme	
Sous-sol	Local technique	Plaques de base du brûleur; env. 2 pces	long terme	
Sous-sol	Local technique	Tresses pour joints sur clapets ; env. 2 pces	long terme	
Sous-sol	Palier	Dallettes vinyles grises ; env. 4 m <sup>2</sup>	long terme	
Rez-de-chaussée	WC sur palier	Dallettes vinyles grise, env. 3 m <sup>2</sup>	long terme	
1er étage	Palier	Dallettes vinyles gris clair + colle noire (recouverte de moquette sur la partie A), env. 12 m <sup>2</sup>	long terme	