

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF2048

Nom de l'établissement : Centre de rééducation et d'enseignement de la Roseraie
Bureau expert : CSD Ingénieurs Conseils SA
Adresse de l'établissement : 43 avenue de la Roseraie
Nom de l'expert : Matthieu Raes
Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : 70
Date de l'expertise : 16.05.2009
Nombre de matériaux contenant de l'amiante : 32
Visa de l'expert : *e. a. [Signature]*

| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé | Remarque |
|-----------------|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1er étage | Couloir | Porte palière d'ascenseur | Long terme | Contient de l'amiante par défaut |
| 1er étage | 1C-2-105 | Mastic de fenêtre (2 pc) | Long terme | |
| 1er étage | 1C-2-108 | Mastic de fenêtre (2 pc) | Long terme | |
| 1er étage | 1C-2-109 | Mastic de fenêtre (6 pc) | Long terme | |
| 1er étage | 1C-2-109 | Noumce - présence probable de calorifugeages | Avant travaux | Contient de l'amiante par défaut |
| 1er étage | 1C-2-110 | Mastic de fenêtre (6 pc) | Long terme | |
| 1er étage | 1C-2-109 | Noumce - présence probable de calorifugeages | Avant travaux | Contient de l'amiante par défaut |
| 1er étage | 1C-2-112 | Mastic de fenêtre (5 pc) | Long terme | |
| 1er étage | 1C-2-112 | Noumce - présence probable de calorifugeages | Avant travaux | Contient de l'amiante par défaut |
| 1er étage | 1C-2-113 | Mastic de fenêtre (5 pc) | Long terme | |
| 1er étage | 1C-2-113 | Noumce - présence probable de calorifugeages | Long terme | Contient de l'amiante par défaut |
| 1er étage | 1C-2-114 | Mastic de fenêtre (3 pc) | Long terme | |
| 1er étage | 1C-2-114 | Noumce - présence probable de calorifugeages | Long terme | Contient de l'amiante par défaut |
| 1er étage | 1C-2-101 | Mastic de fenêtre (5 pc) | Long terme | |
| 1er étage | 1C-2-101 | Noumce - présence probable de calorifugeages | Avant travaux | Contient de l'amiante par défaut |
| 1er étage | 1C-2-103 | Mastic de fenêtre (2 pc) | Long terme | |
| Extérieur | Façades | Matériau d'isolation demère allège | Avant travaux | Contient de l'amiante par défaut |
| rez-de-chaussée | 1C-1-103 | Mastic de fenêtre (2 pc) | Long terme | |
| rez-de-chaussée | 1C-1-103 | Mastic de fenêtre (2 pc) | Long terme | |
| rez-de-chaussée | 1C-1-103 | Noumce - présence probable de calorifugeages | Avant travaux | Contient de l'amiante par défaut |
| rez-de-chaussée | Couloir | Porte palière de l'ascenseur | Long terme | Contient de l'amiante par défaut |
| rez-de-chaussée | 1C-1-104 | Noumce - présence probable de calorifugeages | Avant travaux | Contient de l'amiante par défaut |
| rez-de-chaussée | 1C-1-105 | Mastic de fenêtre (2pc) | Long terme | |
| rez-de-chaussée | 1C-1-106 | Mastic de fenêtre (2 pc) | Long terme | |
| rez-de-chaussée | 1C-1-107 salle à manger | Mastic de fenêtre (8 pc) | Long terme | |
| rez-de-chaussée | 1C-1-107 salle à manger | Noumce - présence probable de calorifugeages | Avant travaux | Contient de l'amiante par défaut |
| rez-de-chaussée | 1C-1-108 salle polyvalente | Mastic de fenêtre | Long terme | |
| rez-de-chaussée | 1C-1-108 salle polyvalente | Cloisons légères | Long terme | Contient de l'amiante par défaut |
| rez-de-chaussée | 1C-1-108 salle polyvalente | Installations électriques | Long terme | Contient de l'amiante par défaut |
| Sous-sol | 1C-R-103 | Clapet coupe feu + bloc ventilation | Long terme | |
| Sous-sol | Couloir | Humidificateur dans armoire de service | Long terme | |
| Sous-sol | Couloir | Porte palière d'ascenseur | Long terme | |