REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances
Office des bâtiments
Direction Ingénerie et Energie

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

[1] Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

CF: **2034**

Nom de l'établissement : CO Marais **Adresse de l'établissement: Route de loëx 22, 1213 Onex** **Année du diagnostic : 2020**

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé[1]	Remarques	échéances
Sous-sol	Abri n°2 A23	**3 fourreaux conduit de ventilation en fibrociment**	Long terme	Amianté par avis d'expert	2030
Sous-sol	Local A09	**Plaque de Bakélite**	Long terme	Amianté par avis d'expert	2030
Sous-sol	Locaux A25/A26/A33	**25-30 + 6 Cartons sous luminaires**	Court terme	Amianté par avis d'expert	Assaini
Sous-sol	Local A31	**Peinture au sol écaillée, usagée**	Moyen terme	Amianté par analyse laboratoire	2025
RDC	Bâtiments 1, 2 et bâtiment de liaison	**Contre cœur en fibrociment intérieur et extérieur**	Moyen terme	Amianté par avis d'expert	2025
RDC	Bâtiment de liaison : B13 (couloir)	**4 Bakélites boites télécommunication**	Long terme	Amianté par avis d'expert	2030
	Bâtiment 2 : B14(couloir)	**4 Bakélites boites télécommunication**	Long terme	Amianté par avis d'expert	2030
RDC	Bâtiment 2 : Sanitaires filles et garçons	**8 Cloisons séparatives en fibrociment**	Long terme	Amianté par avis d'expert	2030
1er étage	Bâtiment 1 : Sanitaires filles et garçons	**9 Cloisons séparatives en fibrociment**	Long terme	Amianté par avis d'expert	2030
1er étage	Bâtiment 2 : Sanitaires filles et garçons	**9 Cloisons séparatives en fibrociment**	Long terme	Amianté par avis d'expert	2030
2ème étage	Bâtiment 1 : Sanitaires filles et garçons	**9 Cloisons séparatives en fibrociment**	Long terme	Amianté par avis d'expert	2030
2ème étage	Bâtiment 2 : Sanitaires filles et garçons	**9 Cloisons séparatives en fibrociment**	Long terme	Amianté par avis d'expert	2030
Ensemble des bât	Structure métallique / armature escalier	**Peinture grise armature escalier**	Moyen terme	Amianté par analyse laboratoire	2025



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.