REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances
Office des bâtiments
Direction Ingénerie et Energie

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: **3031**

Nom de l'établissement : UNI-Dufour II **Adresse de l'établissement: Rue Général-Dufour 24, 1204 Genève** **Date dernière mise à jour: 03.11.2021**

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé[2]	Remarques	Année du diagnostic
4ème étage, 2ème sous-sol, 4ème sous-sol, 5ème sous-sol	4ème étage - GAINE TECHNIQUE/ 2ème sous-sol- STOCK-1 /4ème sous-sol - WC-1/4ème sous-sol WC-2/ 5ème Sous-sol- WC-1/ 5ème sous-sol - WC-2	Plaque fibre-ciment	Long terme		2021
4ème ss 5ème ss	4ème sous-sol - CITERNE5ème sous-sol - CITERNE	Carton luminaires	Moyen terme		2021
4ème Sous-SOL	4ème sous-sol - SAS / 4ème sous-sol - WC-1 / 4ème sous-sol - ABRI-0504/ 4ème sous-sol - ABRI-0503 / 4ème sous-sol - CUISINE / 4ème sous-sol - DEPOT/ 4ème sous-sol - ABRI-0502 / 4ème sous-sol - ABRI-0501 / 4ème sous-sol - WC-2/ 4ème sous-sol - ESC / 4ème sous-sol - ABRI-0505A4ème sous-sol - ABRI-0505B / 4ème sous-sol - ABRI-0505C/ 4ème sous-sol - ABRI-0505D / 4ème sous-sol - ABRI-0506A/ 4ème sous-sol - ABRI-0506B / 4ème sous-sol - ABRI-0506C/ 4ème sous-sol - ABRI-0506D / 4ème sous-sol - ABRI-0507A/ 4ème sous-sol - ABRI-0507B / 4ème sous-sol - ABRI-0507C/ 4ème sous-sol - ABRI-0507D / 4ème sous-sol - ABRI-0508A/ 4ème sous-sol - ABRI-0508B / 4ème sous-sol - ABRI-0508C/ 4ème sous-sol - ABRI-0508D / 4ème sous-sol - ABRI-0509A/ 4ème sous-sol - ABRI-0509B / 4ème sous-sol - ABRI-0509C/ 4ème sous-sol - ABRI-0509D	Conduit fibre-ciment dans mur	Long terme		2021

5ème Sous-sol	5ème sous-sol - CUISINE / 5ème sous-sol - DEPOT / 5ème sous-sol - SAS/ 5ème sous-sol - WC-1 / 5ème sous-sol - DEGAGEMENT-3 / 5ème sous-sol - WC-2/ 5ème sous-sol - ABRI-0510 / 5ème sous-sol - ABRI-0511 / 5ème sous-sol - LOCAL-TECH/ 5ème sous-sol - ABRI-0514A / 5ème sous-sol - ABRI-0514B/ 5ème sous-sol - ABRI-0514C / 5ème sous-sol - ABRI-0514D/ 5ème sous-sol - ABRI-0513 / 5ème sous-sol - ABRI-0512/ 5ème sous-sol - ABRI-0515A / 5ème sous-sol - ABRI-0515B/ 5ème sous-sol - ABRI-0515C / 5ème sous-sol - ABRI-0515D/ 5ème sous-sol - ABRI-0516A / 5ème sous-sol - ABRI-0516B/ 5ème sous-sol - ABRI-0516C / 5ème sous-sol - ABRI-0516D/ 5ème sous-sol - ABRI-0517A / 5ème sous-sol - ABRI-0517B/ 5ème sous-sol - ABRI-0517C / 5ème sous-sol - ABRI-0517D/ 5ème sous-sol - ABRI-0518A / 5ème sous-sol - ABRI-0518B/ 5ème sous-sol - ABRI-0518C / 5ème sous-sol - ABRI-0518D	Conduit fibre-ciment dans mur	Long terme		2021
1er sous-sol	1er sous-sol – AULA-0102A 1er sous-sol – AULA-0111A 1er sous-sol – S-0109 1er sous-sol – R-0103 1er sous-sol – CT-0102B 1er sous-sol – CT-0111B 1er sous-sol – S-0117 1er sous-sol – LOGES 1er sous-sol – SAS	Enduit projeté (flocage)	Assainissement à long terme	Selon OCBA d'après diagnostic : Diag MCA-PCB n° 20131016 Version 2 - UNI David Dufour - CF 3031 - Zwéco	

[1] Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air.
En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

[2] Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.