



### Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale<sup>1</sup>

CF: 3044

Nom de l'établissement : CMU

Adresse de l'établissement: Servet rue Michel- 1

Date dernière mise à jour: 31.03.2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup>	Remarque
Sous-sol	Bât. A - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
Sous-sol	Bât. A - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	Bât. A - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	Bât. A - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	Bât. A - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.109	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.116/B	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.117	Joints de brides / vannes	2022	
Sous-sol	S.101	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.101	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.293	Joints de brides / vannes	2022	
Sous-sol	S.205/B	Joints de brides / vannes	2022	
Sous-sol	Bât. B - Couloir	Matériaux bitumineux sur mousse de protection d	2023	
Sous-sol	Bât. B - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
Sous-sol	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	Bât. B - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut



Sous-sol	Bât. B - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	Bât. B - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	Bât. B - Couloir	Tresse d'isolation sur calorifugeages	2017	
Sous-sol	S.137/A	Joint de brides / vannes	2022	
Sous-sol	S.131	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
Sous-sol	S.408	Joint de brides / vannes	2022	
Sous-sol	S.408	Tresse d'isolation sur calorifugeages	2017	
Sous-sol	S.407/A	Joint de brides / vannes	2022	
Sous-sol	S.407/D	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	Couloir - NE	Joint de brides / vannes	2022	
Rez	Couloir - NE	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	Couloir - NE	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	Couloir - NE	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	0.024/A	Joint de brides / vannes	2022	
Rez	0.018/B	Joint de brides / vannes	2022	
Rez	0.014/A/B	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	0.014/A/B	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	0.014/A/B	Joint de brides / vannes	2022	
Rez	0.014/A	Tresse d'isolation sur calorifugeages	2017	Contient de l'amiante par défaut
Rez	0.017/B	Joint de brides / vannes	2022	
Rez	0.017/B	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	0.021/A	Joint de brides / vannes	2022	
Rez	0.215/A	Joint de brides / vannes	2022	



Rez	0.215/B	Joints de brides / vannes	2022	
Rez	0.219/A	Joints de brides / vannes	2022	
Rez	0.225/A	Joints de brides / vannes	2022	
Rez	0.227	Joints de brides / vannes	2022	
Rez	Couloir – SO	Joints de brides / vannes	2022	
Rez	0.006	Joints de brides / vannes	2022	
Rez	0.001/A	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	0.001/A	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	0.001/B	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	0.001/B	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	0.003	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	0.007/A	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	0.007/B	Joint de trou d'homme	2022	
Rez	0.007/B	Joints de brides / vannes	2022	
Rez	0.009	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	0.032	Tresse d'isolation sur calorifugeages	2017	
Rez	0.032	Joints de brides / vannes	2022	
Rez	0.032	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
Rez	0.011	Joints de brides / vannes	2022	
Rez	0.038	Tresse d'isolation sur calorifugeages	2017	
Rez	0.038	Joints de brides / vannes	2022	
Rez	0.033/A	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	Bât. B - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	



1er étage	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	Bât. B - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	Bât. B - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
1er étage	Bât. B - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	1.037	Joints de brides / vannes	2022	
1er étage	1.381	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	1.385	Joints de brides / vannes	2022	
1er étage	1.385	Tresse d'isolation sur calorifugeages	2017	
1er étage	Bât. C - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
1er étage	Bât. C - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	Bât. C - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	Bât. C - Couloir	Tresse amiantée sur porte coupe-feu	2017	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	Bât. C - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	Bât. C - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
1er étage	Bât. C - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	Bât. C - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	1.209/A	Joints de brides / vannes	2022	
1er étage	1.221	Joints de brides / vannes	2022	
1er étage	1.33	Joints de brides / vannes	2022	
1er étage	1.33	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	1.332/A	Joints de brides / vannes	2022	
1er étage	1.332/A	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut



1er étage	1.332/B	Joints de brides / vannes	2022	
1er étage	1.332/B	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	1.342	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	1.341	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	1.34	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	> 2022	Contient de l'amiante par défaut
1er étage	1.34	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	> 2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	Bât. B - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
2ème étage	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	Bât. B - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	Bât. B - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
2ème étage	Bât. B - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.034	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.03	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.028	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.024	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.005	Matériaux bitumineux sur mousse de protection d	2023	
2ème étage	2.006	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.095	Joints de brides / vannes	2022	
2ème étage	2.093	Tresse d'isolation sur calorifugeages	2017	
2ème étage	2.093	Matériaux bitumineux sur mousse de protection d	2022	
2ème étage	2.093	Joints de brides / vannes	2022	
2ème étage	2.091	Matériaux bitumineux sur mousse de protection d	2017	



2ème étage	2.091	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.091	Joints de brides / vannes	2022	
2ème étage	Bât. C - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
2ème étage	Bât. C - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	Bât. C - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	Bât. C - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	Bât. C - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
2ème étage	2.116	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.32	Joints de brides / vannes	2022	
2ème étage	2.32	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	Bât. C - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	Bât. C - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.368	Porte métallique d'isolation	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.386/A	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.41	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.424	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.424	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.426	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	2.428/B	Joints de brides / vannes	2022	
2ème étage	2.414/A	Porte métallique d'isolation	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3.099	Joints de brides / vannes	2022	
3ème étage	3.133	Tresse d'isolation sur calorifugeages	2017	
3ème étage	3.133	Joints de brides / vannes	2022	



3ème étage	3.133	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3.133	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3.124	Joints de brides / vannes	2022	
3ème étage	3.119/A	Joints de brides / vannes	2022	
3ème étage	3.119/A	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3.119/A	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3.095	Joints de brides / vannes	2022	
3ème étage	3.095	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3.113	Joints de brides / vannes	2022	
3ème étage	3.113	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3.108	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3.002	Joints de brides / vannes	2022	
3ème étage	3.002	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3	Matériaux bitumineux sur mousse de protection d	2017	
3ème étage	Bât. A - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
3ème étage	Bât. A - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	Bât. A - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3.048	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3.077	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
3ème étage	3.077	Joints de brides / vannes	2022	
3ème étage	3.077	Calorifugeage tressé	2017	



3ème étage	3.077	Joint d'isolation gris-souple	2017	
4ème étage	4.122	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
4ème étage	4.122	Mousse de protection autour de conduite	2022	
4ème étage	4.124	Joints de brides / vannes	2022	
4ème étage	4.126	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
4ème étage	4.126	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
4ème étage	4.126	Tresse d'isolation sur calorifugeages	2017	
4ème étage	4.128	Joints de brides / vannes	2022	
4ème étage	4.128	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
4ème étage	4.082	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
4ème étage	4.201	Joints de brides / vannes	2022	
5ème étage	Bât. B - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
5ème étage	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. B - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. B - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
5ème étage	Bât. B - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. B - Couloir	Joint d'isolation gris-souple	2017	
5ème étage	Bât. A - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
5ème étage	Bât. A - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. A - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. A - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. A - Couloir	Conduits en Eternit	2022	





5ème étage	Bât. A - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. A - Couloir	Joint d'isolation gris-souple	2017	
5ème étage	5.219/A	Joints de brides / vannes	2022	
5ème étage	Bât. C - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
5ème étage	Bât. C - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. C - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. C - Couloir	Tresse amiantée sur porte coupe-feu	2017	
5ème étage	Bât. C - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. C - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
5ème étage	Bât. C - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	5.087/A_vent	Joints de brides / vannes	2022	
5ème étage	5.087/A_vent	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. D - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
5ème étage	Bât. D - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. D - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. D - Couloir	Tresse amiantée sur porte coupe-feu	2017	
5ème étage	Bât. D - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	Bât. D - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
5ème étage	Bât. D - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
5ème étage	5.147/A	Conduits en Eternit	2022	
5ème étage	5.147/A	Tresse amiantée sur porte coupe-feu	2017	
6ème étage	Bât. B - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
6ème étage	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut



6ème étage	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	Bât. B - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	Bât. B - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
6ème étage	Bât. B - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	Bât. B - Couloir	Joint d'isolation gris-souple	2017	
6ème étage	Bât. A - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
6ème étage	Bât. A - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	Bât. A - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	Bât. A - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	Bât. A - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
6ème étage	Bât. A - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	Bât. A - Couloir	Joint d'isolation gris-souple	2017	
6ème étage	Bât. C - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
6ème étage	Bât. C - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	> 2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	Bât. C - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	> 2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	Bât. C - Couloir	Tresse amiantée sur porte coupe-feu	2017	
6ème étage	Bât. C - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	Bât. C - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
6ème étage	Bât. C - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	6.084/A_vent	Joints de brides / vannes	2022	
6ème étage	6.084/B_vent	Tresse d'isolation sur calorifugeages	2017	
6ème étage	Bât. D - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
6ème étage	Bât. D - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut



6ème étage	Bât. D - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	Bât. D - Couloir	Tresse amiantée sur porte coupe-feu	2017	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	Bât. D - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	Bât. D - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
6ème étage	Bât. D - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	6.101/A	Conduits en Eternit	2022	
6ème étage	6.101/A	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
6ème étage	6.101/A	Tresse amiantée sur porte coupe-feu	2017	
7ème étage	Bât. B - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
7ème étage	Bât. D - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
7ème étage	Bât. D - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
7ème étage	Bât. D - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
7ème étage	7.099_tech	Conduits en Eternit	2022	
7ème étage	7.099_tech	Tresse amiantée sur porte coupe-feu	2017	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. B - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
8ème étage	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. B - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. B - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
8ème étage	Bât. B - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. B - Couloir	Joint d'isolation gris-souple	2017	
8ème étage	Bât. A - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
8ème étage	Bât. A - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut



8ème étage	Bât. A - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. A - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. A - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
8ème étage	Bât. A - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. A - Couloir	Mousse bitumineuse (derrière joint de masse)	2022	
8ème étage	Bât. A - Couloir	Joint d'isolation gris-souple	2017	
8ème étage	8.031_vent	Tresse d'isolation sur calorifugeages	2017	
8ème étage	8.031_vent	Joints de brides / vannes	2022	
8ème étage	8.031_vent	Matériaux bitumineux sur mousse de protection d	2017	
8ème étage	8.031_WC	Matériaux bitumineux sur mousse de protection d	2017	
8ème étage	Bât. C - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
8ème étage	Bât. C - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. C - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. C - Couloir	Tresse amiantée sur porte coupe-feu	2017	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. C - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. C - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
8ème étage	Bât. C - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	8.087_vent	Joints de brides / vannes	2022	
8ème étage	8.087_vent	Matériaux bitumineux sur mousse de protection d	2017	
8ème étage	Bât. D - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
8ème étage	Bât. D - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. D - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. D - Couloir	Tresse amiantée sur porte coupe-feu	2017	Contient de l'amiante par défaut



8ème étage	Bât. D - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	Bât. D - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
8ème étage	Bât. D - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	8.099_tech	Conduits en Eternit	2022	
8ème étage	8.099_tech	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
8ème étage	8.099_tech	Tresse amiantée sur porte coupe-feu	2017	
9ème étage	Bât. B - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
9ème étage	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
9ème étage	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
9ème étage	Bât. B - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
9ème étage	Bât. B - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
9ème étage	Bât. B - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	Contient de l'amiante par défaut
9ème étage	Bât. B - Couloir	Joint d'isolation gris-souple	2017	
9ème étage	Bât. A - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
9ème étage	Bât. A - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
9ème étage	Bât. A - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
9ème étage	Bât. A - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	Contient de l'amiante par défaut
9ème étage	Bât. A - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
9ème étage	Bât. A - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	
9ème étage	Bât. A - Couloir	Mousse bitumineuse (derrière joint de masse)	2022	
9ème étage	Bât. A - Couloir	Joint d'isolation gris-souple	2017	
9ème étage	9.03	Joints de brides / vannes	2022	
9ème étage	9.03	Tresse d'isolation sur calorifugeages	2017	



9ème étage	Bât. C - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
9ème étage	Bât. C - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
9ème étage	Bât. C - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
9ème étage	Bât. C - Couloir	Tresse amiantée sur porte coupe-feu	2017	Contient de l'amiante par défaut
9ème étage	Bât. C - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	
9ème étage	Bât. C - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
9ème étage	Bât. C - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	
9ème étage	Bât. C - Couloir	Joint d'isolation gris-souple	2017	
9ème étage	9.072	Conduits en Eternit	2022	
9ème étage	9.086	Joints de brides / vannes	2022	
9ème étage	Bât. D - Couloir	Joints de brides / vannes	2022	
9ème étage	Bât. D - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
9ème étage	Bât. D - Couloir	Porte coupe-feu sans tresse amiantée	2022	Contient de l'amiante par défaut
9ème étage	Bât. D - Couloir	Tresse amiantée sur porte coupe-feu	2017	
9ème étage	Bât. D - Couloir	Portes palières des ascenseurs	2022	
9ème étage	Bât. D - Couloir	Conduits en Eternit	2022	
9ème étage	Bât. D - Couloir	Clapet coupe feu sur gaine de ventilation	2022	
9ème étage	Bât. D - Couloir	Joint d'isolation gris-souple	2017	
Ensemble du bâtiment	Ensemble du bâtiment	Résines de sols dégradées	2022	Selon diag avant travaux

<sup>1</sup> Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.