



Site n° 2071- Salle omnisports- Diagnostic "utilisation normale du bâtiment"-Version 1

9.5 Annexe V : Tableau récapitulatif des résultats de repérage

Nom de l'établissement : Salle omnisports

Bureau expert : BG Ingénieurs-Conseils

Adresse de l'établissement : 1, chemin du Fort-de-l'Ecluse,1213 Petit-Lancy

Nom de l'expert : Arnaud Saadi / Sophie Linda

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : 86

Date de l'expertise : 04.03.2009

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : 2

Visa de l'expert :

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol	Local technique	Joints de brides entre éléments de conduites, env. 300 pces	long terme	
Sous-sol	Local technique	Tresses isolantes, env. 200 pces	5 ans	