

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE : AGISSONS ENSEMBLE MAINTENANT

AUX COLLABORATEURS / COLLABORATRICES

CHOISIR LA BONNE TEMPÉRATURE




20°

dans les
bureaux

Vanne thermostatique

Position 3





18°

dans les
ateliers et
halls d'entrée

Vanne thermostatique

Position 2




16°

dans les
entrepôts

Vanne thermostatique

Position 1



Augmenter les couches de vêtements, pas la température




AÉRER EN
GRAND MAIS
BRIÈVEMENT



ÉTEINDRE LES
APPAREILS NON
UTILISÉS



SE LAVER LES
MAINS À L'EAU
FROIDE



PRIVILÉGIER LES
ESCALIERS

actionsenergie.ge.ch