

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : **Hôtel des Finances**

Adresse de l'établissement : **rue du stand 26, Genève**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **2098**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **163**

Bureau expert : **Greengest Sarl**

Nom de l'expert : **B. Vigier / N. Karmass**

Date de l'expertise : **Mars - juin 2010**

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
-4	Local chaufferie L-404 - (Id DCTI indéterminé)	Colle de plinthe carrelage	Long terme	-
-4	Local chaufferie L-404 - (Id DCTI indéterminé)	Isolation intérieur de la porte coupe-feu	Long terme	MCA par défaut
-4	Local chaufferie L-404 - (Id DCTI indéterminé)	Joint de bride	Long terme	-
-4	Local chaufferie L-404 - (Id DCTI indéterminé)	Joint tresse sur la conduite de la cheminée	2015	-
-4	Local chaufferie L-404 - (Id DCTI indéterminé)	Bande tressée (chaudière 1985)	2015	-
-4	Local chaufferie L-404 - (Id DCTI indéterminé)	Joint de bride du brûleur (chaudière 1985)	Long terme	-
-4	Local ventilation L-405 - (Id DCTI indéterminé)	Colle de plinthe carrelage	Long terme	-
-4	Local ventilation L-405 - (Id DCTI indéterminé)	Isolation de conduite en mousse avec colle noire	2015	-
-4	SAS entrée Abri 1 SEA1 - (Id DCTI indéterminé)	Isolation de 2 portes d'abri atomique	Long terme	MCA par défaut
-4	Pièce 1 du Secteur Abri 1 A-411 - (Id DCTI indéterminé)	Isolation de 1 portes d'abri atomique	Long terme	MCA par défaut
-4	Pièce 2 du Secteur Abri 1 A-412 - (Id DCTI indéterminé)	Isolation de 1 portes d'abri atomique	Long terme	MCA par défaut
-4	Pièce 3 du Secteur Abri 1 A-413 - (Id DCTI indéterminé)	Isolation de 1 portes d'abri atomique	Long terme	MCA par défaut
-4	Pièce 4 du Secteur Abri 1 A-414 - (Id DCTI indéterminé)	1 portes d'abri atomique	Long terme	MCA par défaut
-4	Pièce 5 du Secteur Abri 1 A-415 - (Id DCTI indéterminé)	Isolation de 1 portes d'abri atomique	Long terme	MCA par défaut
-4	SAS entrée Abri 2 SEA2 - (Id DCTI indéterminé)	Isolation de 2 portes d'abri atomique	Long terme	MCA par défaut
-4	Pièce 1 du Secteur Abri 2 A-421 - (Id DCTI indéterminé)	Isolation de 1 portes d'abri atomique	Long terme	MCA par défaut

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : **Hôtel des Finances**

Adresse de l'établissement : **rue du stand 26, Genève**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **2098**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **163**

Bureau expert : **Greengest Sarl**

Nom de l'expert : **B. Vigier / N. Karmass**

Date de l'expertise : **Mars - juin 2010**

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
-4	Pièce 2 du Secteur Abri 2 A-422 - (Id DCTI indéterminé)	Isolation de 1 portes d'abri atomique	Long terme	MCA par défaut
-4	Pièce 3 du Secteur Abri 2 A-423 - (Id DCTI indéterminé)	Isolation de 1 portes d'abri atomique	Long terme	MCA par défaut
-4	Pièce 4 du Secteur Abri 2 A-424 - (Id DCTI indéterminé)	Isolation de 1 portes d'abri atomique	Long terme	MCA par défaut
-4	Pièce 5 du Secteur Abri 2 A-425 - (Id DCTI indéterminé)	Isolation de 1 portes d'abri atomique	Long terme	MCA par défaut
00	WC 015 W015 - (24-A907-0000-009)	Colle faïence carrée beige	Long terme	-
00	WC Hommes 035 de la Caisse de l'état W035 - (24-A907-0000-102)	Colle faïence carrée beige	Long terme	-
00	WC femmes 037 de la Caisse de l'état W037 - (24-A907-0000-103)	Colle faïence carrée beige	Long terme	-
00	Bureau coffre fort 039A de la Caisse de l'état B039A - (24-A907-0000-097)	Isolation du coffre fort	Long terme	MCA par défaut
00	Local avec point d'eau, Stock de la Caisse de l'état LT031 - (24-A907-0000-099)	Colle faïence carrée beige au niveau du point d'eau	Long terme	-
00	Sas sécurisé entre bureaux et guichet de la Caisse de l'état SASCE - (24-A907-0000-096)	Porte sécurisé (isolation intérieure)	Long terme	MCA par défaut
00	Couloir desservant la salle de cours 02 et les salle 07 à 018 D003 - (24-A907-0000-013)	Colle faïence carrée beige au niveau du point d'eau	Long terme	-
00	WC 013 W013 - (24-A907-0000-008)	Colle faïence carrée beige	Long terme	-
00	Local Technique avec onduleur 1 + Stock Ond1 - (24-A907-0000-083 + 24-A907-0000-084)	By-pass pour onduleur (1989) - (plaque fibrociment)	Long terme	-
00	Local Technique avec onduleur 1 + Stock Ond1 - (24-A907-0000-083 + 24-A907-0000-084)	Plaque de fibrociment dans climatiseur rouge (1981)	Long terme	-

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : **Hôtel des Finances**

Bureau expert : **Greengest Sarl**

Adresse de l'établissement : **rue du stand 26, Genève**

Nom de l'expert : **B. Vigier / N. Karmass**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **2098**

Date de l'expertise : **Mars - juin 2010**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **163**

Visa de l'expert :  

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
00	Local Onduleur 2, stock Ond2 - (24-A907-0000-081)	Isolation mousse et enduits bitumineux sous coque plastique sur 5 conduites	2015	-
00	Local Onduleur 2, stock Ond2 - (24-A907-0000-081)	Joints de bride	Long terme	-
00	Magasin, local accessible par Onduleur 2 LT005 - (24-A907-0000-082)	Isolation mousse et enduits bitumineux sous coque plastique sur 2 conduites	2015	-
00	Local déchets papier LT010 - (24-A907-0000-071)	Colle de plinthe carrelage	2015	Une portion de la plinthe carrelage est manquante mettant à nu la colle.
00	Local déchets papier LT010 - (24-A907-0000-071)	Isolation intérieur de la porte coupe-feu	Long terme	-
00	Local entretien L077 - (24-A907-0000-077)	Colle de faïence beige	Long terme	-
00	WC Hommes 003 W003.1 - (24-A907-0000-022)	Colle de faïence beige	Long terme	-
00	WC homme partie commune 003 W003.2 - (24-A907-0000-022)	Colle de faïence beige	Long terme	-
00	WC Femmes 005 W005.1 - (24-A907-0000-021)	Colle de faïence beige	Long terme	-
00	WC Femmes, partie commune 005 W005.2 - (24-A907-0000-021)	Colle de faïence beige	Long terme	-
00	SAS du Vestiaire réceptionniste V009.1 - (24-A907-0000-087)	Colle de faïence beige	Long terme	-
00	WC Hommes 018 W018 - (24-A907-0000-065)	Colle de faïence beige	Long terme	-
00	Toilettes femmes 020 W020 - (24-A907-0000-066)	Colle de faïence beige	Long terme	-
00	Local containers 035 LT035 - (24-A907-0000-068)	Colle de plinthe carrelage	Long terme	-
00	Local containers 035 LT035 - (24-A907-0000-068)	4 joints de bride	Long terme	-

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : **Hôtel des Finances**

Adresse de l'établissement : **rue du stand 26, Genève**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **2098**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **163**

Bureau expert : **Greengest Sàrl**

Nom de l'expert : **B. Vigier / N. Karmass**

Date de l'expertise : **Mars - juin 2010**

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
01	Reproduction-reliure 100-180 L100 - (24-A907-0100-001)	Cartons derrière luminaires sur mur	-	Élément amiante assaini en juin 2010
01	Local 107 - Vestiaire Penderie L107 - (24-A907-0100-032)	Colle faïence beige	-	Élément amiante assaini en juin 2010
01	Cafétéria S168B - (24-A907-0100-047)	Colle plinthe carrelage conglomerat	Long terme	-
01	Couloir de sortie de la grande salle de la Cafétéria D168B - (24-A907-0100-047)	Colle faïence beige	Long terme	-
01	Couloir de sortie de la grande salle de la Cafétéria D168B - (24-A907-0100-047)	Colle plinthe carrelage conglomerat	Long terme	-
01	Comptoir pour service 168 de la Cafétéria L168 - (24-A907-0100-048)	Colle faïence rectangulaire beige	2015	Une partie des faïences est manquante mettant à nu la colle.
01	Comptoir pour service 168 de la Cafétéria L168 - (24-A907-0100-048)	Colle faïence carré beige claire	2015	Une partie des faïences est manquante mettant à nu la colle.
01	Cuisine 168A de la Cafétéria L168A - (24-A907-0100-049)	Colle faïence carré beige	2015	Une partie des faïences est manquante mettant à nu la colle.
01	Bureau Resp. cuisine 154 de la Cafétéria B174 - (24-A907-0100-050)	Colle faïence rectangulaire beige	Long terme	-
01	Bureau Resp. cuisine 154 de la Cafétéria B174 - (24-A907-0100-050)	Colle faïence carré beige	Long terme	-
01	Chambre froide, salle frigo 172 de la Cafétéria L172 - (24-A907-0100-053)	Colle faïence carré beige	2015	Une partie des faïences est manquante mettant à nu la colle.
01	Chambre froide, salle frigo 172 de la Cafétéria L172 - (24-A907-0100-053)	Colle faïence rectangulaire beige	2015	Une partie des faïences est manquante mettant à nu la colle.
01	Salle des machines 115 du Secteur CCI L115 - (24-A907-0100-071)	Porte coupe feu (isolation interne)	Long terme	-
01	Bunker 1, Chambre-forte en béton situées dans le L184 L184 - (24-A907-0100-072)	3 portes coupe-feu (isolation intérieure)	Long terme	MCA par défaut

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : **Hôtel des Finances**

Adresse de l'établissement : **rue du stand 26, Genève**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **2098**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **163**

Bureau expert : **Greengest Sarl**

Nom de l'expert : **B. Vigier / N. Karmass**

Date de l'expertise : **Mars - juin 2010**

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
01	Bunker 1, Chambre-forte en béton situées dans le L185 L185 - (24-A907-0100-072)	3 portes coupe-feu (isolation intérieure)	Long terme	MCA par défaut
01	Bunker 1, Chambre-forte en béton situées dans le L186 L186 - (24-A907-0100-072)	3 portes coupe-feu (isolation intérieure)	Long terme	MCA par défaut
01	Stock 102, Stock - Stock de papier L189 - (24-A907-0100-079)	Plaque fibrociment dans climatiseur rouge (1981)	Long terme	-
01	Dépôt n°1 L190 - (24-A907-0100-077)	4 armoires électriques - Sous tension (plaque fibrociment)	Long terme	-
01	Dépôt n°2 L191 - (24-A907-0100-078)	6 armoires électriques - Sous tension (plaque fibrociment)	Long terme	-
01	Dépôt n°2 L191 - (24-A907-0100-078)	Isolation mousse avec enduit bitumineux et coque plastique sur 2 conduites sous plancher technique	2015	-
01	Dépôt n°2 L191 - (24-A907-0100-078)	Joint bride sous plancher technique	Long terme	-
01	Bureau paysage - Bureau scanner B195 - (24-A907-0100-082)	Plaque en fibrociment derrière tableau électrique dans 4 climatiseurs (1981)	Long terme	-
01	Toilettes hommes 103 W103 - (24-A907-0100-083)	Colle de faïence beige	Long terme	-
01	Toilettes femmes 105 W105 - (24-A907-0100-084)	Colle de faïence beige	Long terme	-
01	Toilettes hommes 109 W109 - (24-A907-0100-033)	Colle de faïence beige	-	Élément amiante assaini en juin 2010
01	Toilettes femmes 111 W111 - (24-A907-0100-034)	Colle de faïence beige	-	Élément amiante assaini en juin 2010
01	Local technique 113 L113 - (24-A907-0100-059)	Colle de faïence beige	Long terme	-
01	Toilettes 117 W117 - (24-A907-0100-069)	Colle de faïence beige	Long terme	-
01	Toilettes Femmes 119 W119 - (24-A907-0100-067)	Colle de faïence beige	Long terme	-

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : **Hôtel des Finances**

Adresse de l'établissement : **rue du stand 26, Genève**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **2098**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **163**

Bureau expert : **Greengest Sàrl**

Nom de l'expert : **B. Vigier / N. Karmass**

Date de l'expertise : **Mars - juin 2010**

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
01	Commun toilettes Hommes 164 W164.1 - (24-A907-0100-040)	Colle de faïence beige	Long terme	-
01	Toilettes hommes W164.2 - (24-A907-0100-040)	Colle de faïence beige	Long terme	-
01	Commun toilettes Femmes 166 W166.1 - (24-A907-0100-041)	Colle de faïence beige	Long terme	-
01	Toilettes femmes 166 W166.2 - (24-A907-0100-041)	Colle de faïence beige	Long terme	-
01	toilettes et vestiaires 176 W176 - (24-A907-0100-052)	Colle de faïence beige	Long terme	-
01	178 WC Vestiaire W178 - (24-A907-0100-052)	Colle de faïence beige	Long terme	-
01	Dégagement 101, accès cafétéria et ascenseur public D101 - (24-A907-0100-045)	Colle de plinthe carrelage	Long terme	-
02	Bureau 205 B205 - (24-A907-0200-068)	Carton amianté sous luminaire	-	Élément amianté assaini en juin 2010
02	Toilettes Hommes 207 W207 - (24-A907-0200-069)	Colle de faïence beige	Long terme	-
02	Toilettes Hommes 207 W207 - (24-A907-0200-069)	Colle de plinthe carrelage	Long terme	-
02	Toilettes Femmes 209 W209 - (24-A907-0200-070)	Colle de faïence beige	Long terme	-
02	Toilettes Femmes 209 W209 - (24-A907-0200-070)	Colle de plinthe carrelage	Long terme	-
02	Local technique 214 L214 - (24-A907-0200-014)	Colle de faïence beige	2015	Une partie des faïences est manquante mettant à nu la colle.
02	Bureau 216 B216 - (24-A907-0200-015)	Isolation du coffre fort	Long terme	-
02	Toilettes hommes 223 W223 - (24-A907-0200-063)	Colle de faïence beige	Long terme	-

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : **Hôtel des Finances**

Adresse de l'établissement : **rue du stand 26, Genève**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **2098**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **163**

Bureau expert : **Greengest Sàrl**

Nom de l'expert : **B. Vigier / N. Karmass**

Date de l'expertise : **Mars - juin 2010**

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
02	Toilettes femmes 225 W225 - (24-A907-0200-064)	Colle de faïence beige	Long terme	-
02	Toilettes femmes 226 W226 - (24-A907-0200-022)	Colle de faïence beige	Long terme	-
02	Toilettes femmes 226 W226 - (24-A907-0200-022)	Colle de plinthe carrelage	Long terme	-
02	Toilettes hommes 228 W228 - (24-A907-0200-021)	Colle de faïence beige	Long terme	-
02	Toilettes hommes 228 W228 - (24-A907-0200-021)	Colle de plinthe carrelage	Long terme	-
02	Toilettes femmes 238 W238 - (24-A907-0200-043)	Colle de faïence beige	Long terme	-
02	Toilettes hommes 240 W240 - (24-A907-0200-044)	Colle de faïence beige	Long terme	-
02	Local technique 248 L248 - (24-A907-0200-058)	Colle de faïence beige	Long terme	-
03	Toilettes hommes 309 W309 - (24-A907-0300-072)	Colle faïence crème	Long terme	-
03	Toilettes femmes 311 W311 - (24-A907-0300-071)	Colle faïence crème	2015	Une partie des faïences est manquante mettant à nu la colle.
03	Local technique 314 L314 - (24-A907-0300-014)	Colle faïence crème	2015	Une partie des faïences est manquante mettant à nu la colle.
03	Toilettes hommes 321 W321 - (24-A907-0300-062)	Colle faïence crème	Long terme	-
03	Toilettes femmes 322 W322 - (24-A907-0300-022)	Colle faïence crème	Long terme	-
03	Toilettes Femmes 323 W323 - (24-A907-0300-063)	Colle faïence crème	Long terme	-
03	Toilettes hommes 324 W324 - (24-A907-0300-021)	Colle faïence crème	Long terme	-
03	Commun Toilettes femmes 332 W332.1 - (24-A907-0300-041)	Colle faïence crème	Long terme	-

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : **Hôtel des Finances**

Adresse de l'établissement : **rue du stand 26, Genève**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **2098**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **163**

Bureau expert : **Greengest Sàrl**

Nom de l'expert : **B. Vigier / N. Karmass**

Date de l'expertise : **Mars - juin 2010**

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
03	Commun Toilettes femmes 332 W332.1 - (24-A907-0300-041)	Colle faïence blanche	Long terme	-
03	Toilettes femmes 332 W332.2 - (24-A907-0300-041)	Colle faïence crème	Long terme	-
03	Toilettes hommes 334 W334 - (24-A907-0300-040)	Colle faïence crème	Long terme	-
03	Local technique 342 L342 - (24-A907-0300-058)	Colle faïence crème	2015	Une partie des faïences est manquante mettant à nu la colle.
04	Toilettes hommes 409 W409 - (24-A907-0400-072)	Colle faïence crème	Long terme	-
04	Toilettes femmes 411 W411 - (24-A907-0400-073)	Colle faïence crème	Long terme	-
04	Local technique 412 L412 - (24-A907-0400-017)	Colle faïence crème	Long terme	-
04	Toilettes hommes 422 W422 - (24-A907-0400-023)	Colle faïence crème	Long terme	-
04	Toilettes femmes 424 W424 - (24-A907-0400-024)	Colle faïence crème	Long terme	-
04	Toilettes femmes 431 W431 - (24-A907-0400-064)	Colle faïence crème	Long terme	-
04	Toilettes hommes 433 W433 - (24-A907-0400-065)	Colle faïence crème	Long terme	-
04	Toilettes femmes 438 W438 - (24-A907-0400-047)	Colle faïence crème	Long terme	-
04	Toilettes hommes 440 W440 - (24-A907-0400-048)	Colle faïence crème	Long terme	-
04	Local technique 444 L444 - (24-A907-0400-060)	Colle faïence crème	Long terme	-
05	Toilettes femmes 513 W513 - (24-A907-0500-098)	Colle de faïence crème	Long terme	-
05	Toilettes hommes 515 W515 - (24-A907-0500-099)	Colle de faïence crème	Long terme	-

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : **Hôtel des Finances**

Adresse de l'établissement : **rue du stand 26, Genève**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **2098**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **163**

Bureau expert : **Greengest Sarl**

Nom de l'expert : **B. Vigier / N. Karmass**

Date de l'expertise : **Mars - juin 2010**

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
05	Local technique 520 L520 - (24-A907-0500-021)	Colle de faïence crème	Long terme	-
05	Toilettes femmes 538 W538 - (24-A907-0500-032)	Colle de faïence beige	Long terme	-
05	Toilette hommes 540, Commun et toilette de droite W540.1 - (24-A907-0500-031)	Colle de faïence blanche	Long terme	-
05	Toilette hommes 540, Commun et toilette de droite W540.1 - (24-A907-0500-031)	Colle de faïence crème	Long terme	-
05	Toilettes hommes 540, Toilette de gauche W540.2 - (24-A907-0500-031)	Colle de faïence crème	Long terme	-
05	Toilettes hommes 545 W545 - (24-A907-0500-086)	Colle de faïence crème	Long terme	-
05	Toilettes femmes 547 W547 - (24-A907-0500-087)	Colle de faïence crème	Long terme	-
05	Toilettes femmes 566 W566 - (24-A907-0500-062)	Colle de faïence crème	Long terme	-
05	Toilettes hommes 568 W568 - (24-A907-0500-063)	Colle de faïence crème	Long terme	-
05	Local technique 582 L582 - (24-A907-0500-083)	Colle de faïence crème	Long terme	-
06	Bureau 601 B601 - (24-A907-0600-079)	Isolation du coffre fort	Long terme	-
06	Toilettes homme 617 W617 - (24-A907-0600-088)	Colle de faïence crème	Long terme	-
06	Toilettes femmes 619 W619 - (24-A907-0600-089)	Colle de faïence crème	Long terme	-
06	Local technique 628 L628 - (24-A907-0600-016)	Colle de faïence crème	2015	Une partie des faïences est manquante mettant à nu la colle.
06	Toilettes hommes, commun 642.1 W642.1 - (24-A907-0600-025)	Colle de faïence crème	Long terme	-
06	Toilettes hommes, toilettes 642.2 W642.2 - (24-A907-0600-025)	Colle de faïence crème	Long terme	-

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : **Hôtel des Finances**

Adresse de l'établissement : **rue du stand 26, Genève**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **2098**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **163**

Bureau expert : **Greengest Sàrl**

Nom de l'expert : **B. Vigier / N. Karmass**

Date de l'expertise : **Mars - juin 2010**

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
06	Toilettes femmes 644 W644 - (24-A907-0600-024)	Colle de faïence crème	Long terme	-
06	Toilettes hommes 649 W649 - (24-A907-0600-077)	Colle de faïence crème	Long terme	-
06	Toilettes femmes 651 W651 - (24-A907-0600-078)	Colle de faïence crème	Long terme	-
06	Toilettes hommes, commun 658.1 W658.1 - (24-A907-0600-055)	Colle de faïence crème	Long terme	-
06	Toilettes hommes, toilette de gauche 658.2 W658.2 - (24-A907-0600-055)	Colle de faïence blanche	Long terme	-
06	Toilettes hommes, toilette de gauche 658.2 W658.2 - (24-A907-0600-055)	Colle de faïence crème	Long terme	-
06	Toilettes hommes, toilette de droite 658.3 W658.3 - (24-A907-0600-055)	Colle de faïence crème	Long terme	-
06	Toilettes femmes 660 W660 - (24-A907-0600-056)	Colle de faïence crème	Long terme	-
06	Local technique 676 L676 - (24-A907-0600-072)	Colle de faïence crème	Long terme	-
07	Toilettes hommes 715 W715 - (24-A907-0700-098)	Colle de faïence beige	2015	Une partie des faïences est manquante mettant à nu la colle.
07	Toilettes femmes 717 W717 - (24-A907-0700-099)	Colle de faïence beige	Long terme	-
07	Local technique 728 L728 - (24-A907-0700-022)	Colle de faïence beige	Long terme	-
07	Toilettes hommes 744 W744 - (24-A907-0700-033)	Colle de faïence beige	Long terme	-
07	Toilettes femmes 746 W746 - (24-A907-0700-032)	Colle de faïence beige	Long terme	-
07	Toilettes hommes, Commun + WC gauche 749.1 W749.1 - (24-A907-0700-086)	Colle de faïence beige	Long terme	-
07	Toilettes hommes, WC droit 749.2 W749.2 - (24-A907-0700-086)	Colle de faïence beige	Long terme	-

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : **Hôtel des Finances**

Adresse de l'établissement : **rue du stand 26, Genève**

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : **2098**

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : **163**

Bureau expert : **Greengest Sarl**

Nom de l'expert : **B. Vigier / N. Karmass**

Date de l'expertise : **Mars - juin 2010**

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
07	Toilettes femmes 751 W751 - (24-A907-0700-087)	Colle de faïence beige	Long terme	-
07	Toilettes femmes 774 W774 - (24-A907-0700-064)	Colle de faïence beige	Long terme	-
07	Toilettes hommes 776 W776 - (24-A907-0700-065)	Colle de faïence beige	Long terme	-
07	Local technique 790 L790 - (24-A907-0700-082)	Colle de faïence beige	Long terme	-
08	Toilettes hommes 808 W808 - (24-A907-0800-020)	Colle de faïence beige	Long terme	-
08	Toilettes femmes 809 W809 - (24-A907-0800-021)	Colle de faïence beige	Long terme	-
08	Toilettes hommes 819 W819 - (24-A907-0800-039)	Colle de faïence beige	Long terme	-
08	Toilettes femmes 820 W820 - (24-A907-0800-040)	Colle de faïence beige	Long terme	-
08	Galerie technique D808 - (24-A907-0800-009)	Enduit bitumineux entre Isolation mousse et coque plastique de 2 conduites	2015	-
08	Galerie technique D808 - (24-A907-0800-009)	Enduit bitumineux entre Isolation mousse et bande PVC de 2 conduites (coudes)	2015	-
08	Galerie technique D808 - (24-A907-0800-009)	Enduit bitumineux entre Isolation mousse et coque plastique de 2 conduites verticales dans colonne technique	2015	-
08	Local compresseur L810 - (24-A907-0800-010)	Joint de bride d'origine des compresseurs n°2 et 3	Long terme	-
08	Local compresseur L810 - (24-A907-0800-010)	Joints de brides de conduites en fonte	Long terme	-
09	Toit Toit - (Id DCTI indéterminé)	32 joints de bride	Long terme	-
09	Toit Toit - (Id DCTI indéterminé)	Isolation de conduites (Enduit noire + mousse)	Long terme	-