

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale<sup>1</sup>

CF: 2024

Nom de l'établissement : CO Budé

Adresse de l'établissement: Chemin Briquet 4, 1209 Genève

Date dernière mise à jour: 26.01.2017

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup>	Remarque
Rez - Aile Jura	J001	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J002	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J004	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J004	joint fenêtre ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J 004	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J005	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J005	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J006	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J006	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J007	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J007	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J008	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J008	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J009	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J009	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J011	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J011	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J012	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J012	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016



Rez - Aile Jura	J014	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J014	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J015	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J015	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J017	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J017	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J018	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J018	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J019	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J019	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J020	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J020	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J021	joint fenêtre ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J021	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J023	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J023	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J024	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J024	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J024	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J025	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J026A	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J027	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	J027	séparation Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Jura	Réfectoire	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez - Aile Salève	A24	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini



Rez - Aile Salève	A24	plaques murales Eternit	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A25	joint fenêtre int.	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A25	plaques murales Eternit	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A26	joint fenêtre	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A26	plaques murales Eternit	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A27	joint fenêtre int.	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A27	plaques murales Eternit	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A29B	joint fenêtre int.	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A29C	joint fenêtre int.	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A29C	plaques murales Eternit	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A29D	joint fenêtre int.	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A29D	plaques murales Eternit	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A29E	joint fenêtre int.	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A29E	plaques murales Eternit	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A32	joint fenêtre int.	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A32	plaques murales Eternit	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A34	joint fenêtre int.	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A35	séparation Eternit	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A35	joint fenêtre int.	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A36	séparation Eternit	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	A36	joint fenêtre int.	2014	Assaini
Rez - Aile Salève	hall	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
Rez-Centre	A12	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez-Centre	A12	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez-Centre	Couloir	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016



Rez-Centre	A21	dallette verte	2019	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez-Centre	Hall	joint fenêtre int. + ext + portes transparentes	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez-Centre	Hall	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez-Centre	projec	revêtement sol	2019	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez-Centre	Ventil.	plaque Eternit sur porte	2019	VDI Status Quo 12.12.2016
Rez-Centre	Abris	Plaques Eternit déposées	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B1	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B2	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B3	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B4	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B5	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B6	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B7	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B8	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B9	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B10	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B11	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B12	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B13	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B14	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B15	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B40	Séparation Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B40	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B41	Séparation Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er-Aile Jura	B41	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016



1er-Aile Salève	B23	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B23	plaques murales Eternit	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B24	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B24	plaques murales Eternit	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B25	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B25	plaques murales Eternit	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B26	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B27	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B28	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B29	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B30	joint fenêtre ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B31	joint fenêtre	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B32	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B33	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B34	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B35	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B35	plaques murales Eternit	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B36	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B36	plaques murales Eternit	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B37	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B37	plaques murales Eternit	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B38	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B38	plaques murales Eternit	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B38	séparation Eternit	2014	Assaini
1er- Aile Salève	B39	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini



1er- Aile Salève	B39	plaques murales Eternit	2014	Assaini
1er- Aile Salève	hall	joint fenêtre int.	2014	Assaini
1er- Aile Salève	hall, angle	dallette verte	2019	Assaini
1er- Aile Salève	hall, angle	colle dallette verte	2019	Assaini
1er Centre	Gym 1	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er Centre	Gym 2	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er Centre	Gym 3	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er Centre	Gym 1,2,3	plaques Eternit extérieures	2019	VDI Status Quo 12.12.2016
1er Centre	hall	plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er Centre	hall	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er Centre	hall	joint fenêtre vitres cage escalier	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er Centre	Vestiaires /douches	Joint fenêtre intérieur	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
1er Centre	Vestiaire	Plaques murales Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C1	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C2	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C3	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C4	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C5	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C6	joint fenêtre int. + ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C7B	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	J209 a+b	joint fenêtre ext.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	J209 a+b	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C9	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C10	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C12	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016



2ème Aile Jura	C13	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C30	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C31	joint fenêtre int.	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C31	Séparation Eternit	2014	VDI Status Quo 12.12.2016
2ème Aile Jura	C14	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C15	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C16	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C17	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C18	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C19	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C20	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C21	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C22A	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C22B	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C23	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C23A	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C24	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C25	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C26	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C27	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C28	séparation Eternit	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C28	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C29	séparation Eternit	2014	Assaini
2ème Aile Jura	C29	joint fenêtre int. + ext.	2014	Assaini
2ème Aile Jura	hall	joint fenêtre int.	2014	Assaini




<sup>1</sup> Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.