


ÉCONOMIES D'ÉNERGIE : AGISSONS ENSEMBLE MAINTENANT

CONSEILS POUR LES COLLABORATEURS / COLLABORATRICES DES ENTREPRISES



ADAPTER LA TEMPÉRATURE À L'UTILISATION DES LOCAUX

20° pour les bureaux
(position 3 des vannes
thermostatiques) et 18°
pour les ateliers (position 2)



PORTER DES VÊTEMENTS CHAUDS

La petite laine au lieu
du degré en plus




AÉRER EN GRAND MAIS BRIÈVEMENT

10 minutes au maximum
pour renouveler l'air
sans refroidir



FERMER LES STORES ET VOLETS LA NUIT

Pour réduire les pertes
de chaleur, les rouvrir
la journée pour laisser
la chaleur entrer



PAS DE RADIATEURS D'APPOINT

Ils consomment
trop d'électricité



SE LAVER LES MAINS À L'EAU FROIDE

Cela permet de réduire
la demande de chaleur
de manière significative



TOUJOURS ÉTEINDRE LES LUMIÈRES

Éteignez les lumières
dans les pièces inoccupées



ÉTEINDRE L'ORDINATEUR

Ne laissez pas vos
ordinateurs, écrans
et imprimantes en veille



ÉTEINDRE LES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Les appareils en veille
consomment beaucoup
d'électricité, en particulier
les machines à café



PRIVILÉGIER LES ESCALIERS

Surtout lors des pics
de consommation