

Dépôt d'archives de l'Etat

**Tableau synthétique des résultats diagnostiquant de l'amiante****Nom de l'établissement :** Dépôt d'archives de l'Etat**Adresse de l'établissement :** 11, chemin de la Gravière**Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante :** 45**Nombre de matériaux contenant de l'amiante :** 7**Bureau expert :** HydroGéo Conseils Sarl**Nom de l'expert :** Jérôme Berthoud**Date de l'expertise :** 11.10.2009 - 22.12.2009**Visa de l'expert :**

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Tous les étages	Toutes les fenêtres	Mastic intérieur des fenêtres sur cadre métallique 42 fenêtres soit env. 420 ml	2020	-
Sous-sol	Local	Joint Klinger 19 éléments	2020	-
Rez	Grande pièce	Joint Klinger 5 éléments	2020	-
	Extérieur	Plaque Eternit derrière tableau électrique 3 plaques vissées	2020	-
		Toiture du couvert en fibrociment Env. 75 m2	2020	-
Combles	Local machine ascenseur	Plaque Eternit derrière les portes 2 plaques vissées	2020	-
		Freins du monte charge 2 plaquettes	2015	-