

Tableau synthétique des résultats diagnostiquant de l'amiante

Nom de l'établissement: Collège Voltaire

Adresse : Rue de Voltaire 21, 1201, Genève

Nombre de prélèvements totaux: 272

Nombre de prélèvements sans amiante: 256

Date de l'expertise: 17.04.2021

Etage	lieu/local	description du matériau ou de l'élément	délai d'assainissement préconisé	remarque
rez-sup	circulation/hall	enduit mural blanc	court terme	Bâtiment A
rez-sup	salles de classe, 01,03,04,06,08,10,13,14	crépi salles de classe	court terme	Bâtiment A
1er	salles de classe, 105,107,109,111,113,115,117	crépi salles de classe	court terme	Bâtiment A
2ème	circulation/hall	enduit mural blanc	court terme	Bâtiment A
2ème	salle de classe, 205,207,209,211,213,215,217	crépi salles de classe	court terme	Bâtiment A
3ème	circulation/hall	enduit mural blanc	court terme	Bâtiment A
3ème	salles de classe, 301,302,308,310,312,314,316,318,320	crépi salles de classe	court terme	Bâtiment A
3ème	salles de classe, 305, 306	crépi mural blanc	court terme	Bâtiment A
Rez-inf et sup	loges Aula 11 et 11b	crépi mural blanc douches	court terme	Bâtiment B
1er	circulation/hall	peinture murale blanche	moyen terme	Bâtiment A
rez-inf	21,23 et 24 ateliers et dépôt décors	peinture murale blanche	moyen terme	Bâtiment A
4ième	salle de classe 409	plaque fibrociment	moyen terme	Bâtiment A, plaque dégradée
combles	combles	cartons amiantés sous luminaires	moyen terme	Bâtiment A
2ème étage	salles de classe, 202, 203	plaques fibrociment	long terme	Bâtiment A
4ème	salles de classe, 401 à 408	plaques fibrociment	long terme	Bâtiment A
rez-sup	circulation 000	plaques fibrociment	long terme	Bâtiment B
1er étage	circulation 100	plaques fibrociment	long terme	Bâtiment B
rez-inf	douches PC 54	plaques fibrociment	long terme	Bâtiment A
combles	combles	conduite fibrociment	long terme	Bâtiment A
sous-sol	galerie technique 32	conduite fibrociment	long terme	Bâtiment B