

Tableau synthétique des résultats diagnostiquant de l'amiante

Nom de l'établissement : DIP - Haute école d'arts et de design - CF 2012/2005 **Bureau expert :** Ecoservices SA
Adresse de l'établissement : Bd Helvétique 9 **Nom de l'expert :** François Porret
Nombre de prélèvements totaux : 31 **Date de l'expertise :** juil.06
Nombre de prélèvements sans amiante : 16 **Visa de l'expert :**

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément et quantité (nb d'éléments, surface, etc.)	Type matériau (F / C / FP / FA / SOL / NFA)	Délai d'assainissement	Prochain contrôle des matériaux contenant de l'amiante	Remarques
3	Salles 34-35	Dalles de sol vnyile et colle	SOL	long terme	2016	
3	Salle 39	Dalles de sol vnyile et colle	SOL	long terme	2016	
3	Salles 362-363	Dalles de sol vnyile et colle	SOL	long terme	2016	
2	Salle 23	Dalles de sol vnyile et colle	SOL	long terme	2016	
2	Salles 261-263	Dalles de sol vnyile et colle	SOL	long terme	2016	
1	Salle 12	Carton sur tableau électrique	FA	court terme	2007	
SS	Couloir	Dalles de sol vnyile et colle	SOL	long terme	2016	
SS	WC hommes	Dalles de sol vnyile et colle	SOL	long terme	2016	
SS	Chaufferie	Tresses calorifugeage chaudière	C	court terme	2007	
SS	Chaufferie	Joints plats	FA	long terme	2016	
SS	WC hommes	Dalles de sol vnyile et colle	SOL	long terme	2016	
1	Salles 14-15 + couloir	Dalles de sol vnyile et colle	SOL	long terme	2016	
1	Salles 18-19	Dalles de sol vnyil + colle	SOL	long terme	2016	
1	Salles 16-17	Dalles de sol vnyil + colle	SOL	long terme	2016	
2	Salle 21	Dalles de sol vnyil + colle	SOL	long terme	2016	
2	Salle 22	Dalles de sol vnyil + colle	SOL	long terme	2016	

ECOSERVICES

Ecoservices SA - www.ecoservices.ch
 9bis rue de Vevrier - 1227 Carouge
 T 022 308 47 00 F 022 308 47 01

F = flocage
 C = calorifugeage
 FP = faux-plafond
 FA = autres matériaux faiblement agglomérés
 SOL = revêtement de sol et/ou sa colle
 NFA = autres matériaux fortement agglomérés