

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 2039

Nom de l'établissement : Collège Claparède

Adresse de l'établissement: Chemin de Fossard 61, 1231 Chênes- Date dernière mise à jour: 03.11.2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarques	Année du diagnostic
RDC inférieur	Local 03 Orgue moteur	Cartons dans tableau électrique bois des bobines	Moyen terme	Amianté par avis d'expert	2021
RDC inférieur	Local 1	Plaque de porte fusibles Bakélite	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
RDC inférieur	Local 4, 5, Local 6 abri PC sanitaires, Local 5-7 abri PC sanitaires, Local 8-10 abri PC sanitaires	Séparations fibrociment	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
RDC supérieur	Local 12 sanitaires filles, Local 13 sanitaires garçons, Local 28 sanitaires garçons, Local 29 sanitaires filles	Séparations fibrociment	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
1 ^{er} étage	Local 106 sanitaires filles, Local 109 sanitaires garçons, Local 132 sanitaires garçons, Local 134 sanitaires filles	Séparations fibrociment	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
2 ^{ème} étage	Local 205 sanitaires filles, Local 206 sanitaires garçons, Local 229 sanitaires garçons, Local 231 sanitaires filles	Séparations fibrociment	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
RDC inférieur	Local 6 abri PC, Local 5-7 abri PC, Local 8-10 abri PC	Fourreaux fibrociment (clapets)	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
RDC inférieur	Couloir 4 /21 bâtiment 1, Couloir 30 / 35 bâtiment 2	Réglette de distribution dans boîte TT (bakélite)	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
RDC supérieur	Couloir 1 / 18.1 bâtiment n°1, Couloir 19 / 36 bâtiment 2	Réglette de distribution dans boîte TT (bakélite)	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
1er étage	Couloir 101 / 119 bâtiment 1	Réglette de distribution dans boîte TT (bakélite)	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
RDC gymnase	Local E01	Réglette de distribution dans boîte TT (bakélite)	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
RDC supérieur	Conciergerie hall	Plaque bakélite dans tableau électrique	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
RDC supérieur	Conciergerie séjour	Boîte TT bakélite	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
RDC supérieur	Local 30	Tableau électrique plaque bakélite	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
Superstructure	Bâtiment 2 Malagnou ancienne ventilation	Plaque fibrociment (ancien tableau électrique)	Long terme	Amianté par avis d'expert	2021
RDC inférieur, RDC supérieur, 1 ^{er} étage, 2 ^{ème} étage	Tous les locaux en façade	Contre-cœurs intérieurs	Long terme	Amianté par analyse laboratoire	2021

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.