

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : Salle de gymnastique / Site 2068

Adresse de l'établissement : Rue du Tir 5, 1204 Genève

Nombre de prélèvements totaux : 35


Nombre de prélèvements sans amiante : 32

Bureau expert : HSE Conseils SA

Nom de l'expert : Mélanie Boillat

Date de l'expertise : 23 et 24.11.09

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol	Couloir derrière les casiers	Canalisation en fibrociment	Décembre 2019	
Sous-sol	Vestiaire Dames	Colle noire de la dalle	Décembre 2019	
Sous-sol	Club karaté, locaux musculation	Canalisation en fibrociment	Décembre 2019	
Sous-sol	Salle de gymnastique n°1	Canalisation en fibrociment	Décembre 2019	
Rez-de-chaussée	Salle de gymnastique n°2	Cache mural en fibrociment	Décembre 2014	
Rez-de-chaussée	Vestiaire Prof. Messieurs	Canalisation en fibrociment	Décembre 2019	
Rez-de-chaussée	Extérieur	Plaques de façade en fibrociment	Décembre 2019	
1er étage	Terrasse	Pots de fleurs en fibrociment	Décembre 2019	