

Nom de l'établissement : UNI BATTELLE + Cafétéria

Bureau expert : Belloni SA


Adresse de l'établissement : Route de Drize 7 - 1227 Carouge

Nom de l'expert : Mme Maria-lièna Miranda Sobral

Nombre de prélèvements totaux : 20

Date de l'expertise : déc.09

Nombre de prélèvements sans amiante : 17

Visa de l'expert : 

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
S.sol	Escalier réfectoire	Matériaux faiblement agglomérés: Murs, Couverture antifeu	12.2014	
S.sol	Dégagement + dépôts	Matériaux fortement agglomérés: Conduits de fluide, Ventilation haute (Fibres-ciment)	12.2019	
S.sol	Electricité	Matériaux fortement agglomérés: Portes coupe-feu, Plaques planes (Fibres-ciment)	12.2019	
Rdc	Salle de conférence	Matériaux faiblement agglomérés: Trappe technique, Carton	12.2014	
Rdc	Entrée	Revêtements de sols: Sols, Dalles de sol 20x20	12.2019	
Rdc	Hall	Revêtements de sols: Sols, Dalles de sol 20x20	12.2019	
Rdc	Réfectoire	Revêtements de sols: Sols, Dalles de sol 20x20 grises foncées	12.2019	
3ème étage	Dégagement 2 gauche	Matériaux fortement agglomérés: Conduits de fluide, Ventilation (Fibres-ciment)	12.2019	