

### III. Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : Centre sportif + Concierge UNI / Site 3005  
Adresse de l'établissement : Ch. Edouard Tavan 7, 1206 Genève  
Nombre de prélèvements totaux : 9  
Nombre de prélèvements sans amiante : 9

Bureau expert : HSE Conseils SA  
Nom de l'expert : Christian Prendin  
Date de l'expertise : 16 juin 2010  
Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol	Chaufferie	Joints plats	Juin 2020	
Sous-sol	Chaufferie	Canalisation en fibrociment	Juin 2020	
Sous-sol	Chaufferie et cave	Porte coupe-feu	Juin 2020	
Extérieur	Buvette	Plaque ondulée en fibrociment	Juin 2020	
Extérieur	Local 005	Plaque ondulée en fibrociment	Juin 2020	
Extérieur	Local 005	Plaque en fibrociment	Juin 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Extérieur	Court 4	Soubassement en fibrociment	Juin 2020	
Extérieur	Court 1	Bac à fleur en fibrociment	Juin 2020	