

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : Institut de zoologie + habitation
Adresse de l'établissement : Route de Malagnou 154
Nombre de prélèvements totaux : 89
Nombre de prélèvements sans amiante : 73

Bureau expert : HSE Conseils SA
Nom de l'expert : Mélanie Boillat
Date de l'expertise : 2 et 3 septembre 2008
Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	Annexe, 001	Toiture en fibrociment, 15 m ²	Septembre 2018	
Rez-de-chaussée	Annexe, 002	Plaques en fibrociment comme revêtement des murs intérieur, 20 m ²	Septembre 2018	
Rez-de-chaussée	Annexe, 002	Toiture en fibrociment, en tout 20 m ²	Septembre 2018	
Rez-de-chaussée	Annexe, 003	Toiture en fibrociment de l'annexe 002, en tout 20 m ²	Septembre 2018	
Rez-de-chaussée	Annexe, 009	Plaques en fibrociment, 2x 1m ²	Septembre 2018	
2 ^{ème} sous-sol	Zoologie, SS2_7	Plaques en fibrociment, 2m ²	Septembre 2018	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2 ^{ème} sous-sol	Zoologie, SS2_9	Plaque de fibrociment, 3 m2	Septembre 2018	
2 ^{ème} sous-sol	Zoologie, SS2_15	Parois et portes en fibrociment, 5 m2	Septembre 2018	
2 ^{ème} sous-sol	Zoologie, SS2_12	Portes en fibrociment au 2 ^{ème} sous-sol, zoologie, SS2_15, 3 m2	Septembre 2018	
1 ^{er} sous-sol	Zoologie, 0101B	Plaques en fibrociment, 2 pièces	Septembre 2018	
1 ^{er} sous-sol	Zoologie, 0102A	Fibrociment devant lavabo, 3 m2	Septembre 2018	
1 ^{er} sous-sol	Zoologie, SS1_1	Plaques en fibrociment, 2x 1 m2	Septembre 2018	
1 ^{er} sous-sol	Zoologie, SS1_1	Parois des W.C. en fibrociment, 2x 5m2	Septembre 2018	
1 ^{er} sous-sol	Zoologie, SS1_2	Parois en fibrociment et plaques en fibrociment au 1 ^{er} sous-sol, zoologie, WC SS1_1	Septembre 2018	
1 ^{er} sous-sol	Zoologie, SS1_6	Carton sous néon, 1 pièce	Septembre 2013	
Rez-de-chaussée	Zoologie, 005	Faux-plafond blanc à rails métalliques apparents, en tout 190 m2	Septembre 2013	
Rez-de-chaussée	Zoologie, 006A	Faux-plafond blanc à rails métalliques apparents, en tout 190 m2	Septembre 2013	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	Zoologie, 006B	Faux-plafond identique au rez-de-chaussée, zoologie, salle 006A	Septembre 2013	
Rez-de-chaussée	Zoologie, 007	Faux-plafond blanc à rails métalliques apparents, en tout 190 m ²	Septembre 2013	
Rez-de-chaussée	Zoologie, RC_4	Sous-toiture en fibrociment, 250 m ²	Septembre 2018	
Rez-de-chaussée	Zoologie, 008	Faux-plafond blanc à rails métalliques apparents, en tout 190 m ²	Septembre 2013	
Rez-de-chaussée	Zoologie, 009	Faux-plafond identique au rez-de-chaussée, zoologie, salle 006A	Septembre 2013	
Rez-de-chaussée	Endocrinologie, 010 (à l'extérieur)	Plaques en fibrociment 15x 0.5/0.5m	Septembre 2018	
Rez-de-chaussée	Endocrinologie, Hall	Canalisation en fibrociment, 1 pièce	Septembre 2018	
1 ^{er} étage	Zoologie, E1_2	Porte en fibrociment, 1 m ²	Septembre 2018	
1 ^{er} étage	Zoologie, E1_2	Canalisation en fibrociment, 2 pièces	Septembre 2018	
1 ^{er} étage	Zoologie, E1_2	Toiture en fibrociment. 120 m ²	Septembre 2018	
1 ^{er} étage	Endocrinologie, 101	Dallette verte, 10 m ²	Septembre 2018	
1 ^{er} étage	Endocrinologie, 105A	Dallette au 1 ^{er} , endocrinologie, salle 101	Septembre 2018	

Étage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1 ^{er} étage	Endocrinologie, 106	Dalette noire, en tout 60m2	Septembre 2018	
1 ^{er} étage	Endocrinologie, 106	Dalette noire, en tout 60m2	Septembre 2018	
1 ^{er} étage	Endocrinologie, 107x	Dalette noire, en tout 60 m2	Septembre 2018	
1 ^{er} étage	Endocrinologie, 106D	Dalette au 1 ^{er} , endocrinologie, salle 107x	Septembre 2018	
1 ^{er} étage	Endocrinologie, E1_2	Dalette au 1 ^{er} , endocrinologie, salle 107x	Septembre 2018	
1 ^{er} étage	Endocrinologie, E1_1	Dalette au 1 ^{er} , endocrinologie, salle 107x	Septembre 2018	
Combles	Zoologie, E3_1	Canalisation en fibrociment, 1 pièce	Septembre 2018	
-	Endocrinologie, toute la façade	Plaques en fibrociment, toute la façade	Septembre 2018	