

Nom de l'établissement : **Sciences II**Bureau expert : **CSD Ingénieurs Conseils SA**Adresse de l'établissement : **Quai-Ernest-Ansermet 30**Nom de l'expert : **Emilie Gex**Nombre de prélèvements totaux : **429**Date de l'expertise : **15.07.09; 06.11.09; 22.07.10**Nombre de prélèvements sans amiante : **227**

Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local selon numérotation "analyse CSD"	Lieu / Local selon numérotation "plan UNIGE/DCTI"	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème sous-sol	24 - Couloir	Couloir 2ème S/sol - 3ème étape	Calorifugeages plâtre	> 2020	
2ème sous-sol	24 - Couloir	Couloir 2ème S/sol - 3ème étape	Résine sol grise	> 2020	
2ème sous-sol	26 - Animalerie	Animalerie 009 B	3 conduites Eternit	> 2020	
2ème sous-sol	26 - Animalerie	Animalerie 009 B	Résine sol grise	> 2020	
2ème sous-sol	28 - Animalerie	Animalerie 009 C	1 conduite Eternit	> 2020	
2ème sous-sol	31 - Machinerie monte-charge	Machinerie monte-charge	Frein monte-charge	> 2020	Contient de l'amiante par défaut
2ème sous-sol	31 - Machinerie monte-charge	Machinerie monte-charge	Protection en Eternit	> 2020	
2ème sous-sol	38 - local chimie	Laboratoire de Physique 004	Résine sol grise	> 2020	
1er sous-sol	39 - archives bibliothèque	Archives bibliothèque 043	Résine sol grise	> 2020	
1er sous-sol	42 - Gaine technique ventilation	Local pompe 4ème étape	Conduite Eternit	> 2020	
1er sous-sol	45 - archives compactus	Archives compactus 031 à 035	Calorifugeage plâtre	> 2020	
1er sous-sol	55 - groupe diesel	Groupe électrogène S28	Calorifugeage plâtre	> 2020	
1er sous-sol	62 - Machinerie monte-charge	Machinerie monte-charge S1	Frein monte-charge	> 2020	Contient de l'amiante par défaut
1er sous-sol	62 - Machinerie monte-charge	Machinerie monte-charge S1	Protection en Eternit	> 2020	
1er sous-sol	67 - Neutralisation	Neutralisation S17	Résine sol grise	> 2020	
1er sous-sol	70 - Machinerie monte-charge	Machinerie monte-charge 1ère étape	Frein monte-charge	> 2020	Contient de l'amiante par défaut
1er sous-sol	70 - Machinerie monte-charge	Machinerie monte-charge 1ère étape	Protection en Eternit	> 2020	
1er sous-sol	74 - Chaufferie	Chaufferie S14	Calorifugeages plâtres	> 2020	
1er sous-sol	74 - Chaufferie	Chaufferie S14	Installation de chaufferie non démontable	> 2020	Contient de l'amiante par défaut
1er sous-sol	74 - Chaufferie	Chaufferie S14	Joint sur clapet de cheminée	juillet 2011	Le délai d'assainissement peut être prolongé puisque des mesures de précaution ont été prises
1er sous-sol	74 - Chaufferie	Chaufferie S14	Joint sur clapets de visite du conduit d'évacuation des fumées de la chaudière	juillet 2011	Le délai d'assainissement peut être prolongé puisque des mesures de précaution ont été prises

Etage	Lieu / Local selon numérotation "analyse CSD"	Lieu / Local selon numérotation "plan UNIGE/DCTI"	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er sous-sol	74 - Chaufferie	Chaufferie S14	Tresses amiantées sur conduit de cheminée	juillet 2011	Le délai d'assainissement peut être prolongé puisque des mesures de précaution ont été prises
1er sous-sol	90 - Local nourrice / Ventilation	Local Ventilation 051	Calorifugeage 10	> 2020	
1er sous-sol	90 - Local nourrice / Ventilation	Local Ventilation 051	Calorifugeage plâtre 1 radiateur nord rez _ aller	> 2020	
1er sous-sol	90 - Local nourrice / Ventilation	Local Ventilation 051	Calorifugeage plâtre 2 radiateur est-ouest SS-rez _ aller	> 2020	
1er sous-sol	90 - Local nourrice / Ventilation	Local Ventilation 051	Calorifugeage plâtre 3 préchauffage 1er SS _ aller	> 2020	
1er sous-sol	90 - Local nourrice / Ventilation	Local Ventilation 051	Calorifugeage plâtre 4 labos 1er + 1er SS _ aller	> 2020	
1er sous-sol	90 - Local nourrice / Ventilation	Local Ventilation 051	Calorifugeage plâtre 5 chaleur technique _ aller	> 2020	
1er sous-sol	90 - Local nourrice / Ventilation	Local Ventilation 051	Calorifugeage plâtre 6 arrivée générale eau chaude	> 2020	
1er sous-sol	96 - Atelier menuiserie	Atelier de mécanique 054	Calorifugeage plâtre	> 2020	
1er sous-sol	107 - Laboratoire	Laboratoire 019	Résine sol grise	> 2020	
1er sous-sol	108 - Placard - Couloir	Couloir 1er S/sol - 3ème étape	Calorifugeage plâtre	> 2020	
1er sous-sol	108 - Placard - Couloir	Couloir 1er S/sol - 3ème étape	Conduites Eternit (placards)	> 2020	
1er sous-sol	112 - Local technique	Local technique 022 B	Résine sol grise	> 2020	
1er sous-sol	114 - Laboratoire biochimie	Cave 017	Calorifugeage plâtre	> 2020	
1er sous-sol	114 - Laboratoire biochimie	Cave 017	Conduite Eternit	> 2020	
1er sous-sol	114 - Laboratoire biochimie	Cave 017	Résine sol grise	> 2020	
1er sous-sol	115 - local technique	Laboratoire 023	Calorifugeage plâtre	> 2020	
1er sous-sol	115 - local technique	Laboratoire 023	Résine sol grise	> 2020	
1er sous-sol	116 - Local ventilation	Local ventilation P S-1-3	Joints tuyauterie	> 2020	
1er sous-sol	119 - WC	WC 1er S/sol - 3ème étape	Conduite Eternit	> 2020	
1er sous-sol	120 - Laboratoire biochimie	Stockage 016	Conduite Eternit	> 2020	
1er sous-sol	120 - Laboratoire biochimie	Stockage 016	Résine sol grise	> 2020	
1er sous-sol	121 - Local pompiers	Local équipier de sécurité 015	Résine sol grise	> 2020	
1er sous-sol	122 - Local technique	Laboratoire 012	Calorifugeage plâtre	> 2020	
1er sous-sol	124 - Local technique	Laboratoire 012	Calorifugeage plâtre	> 2020	
1er sous-sol	125 - Local technique	Stockage 014	Résine sol grise	> 2020	
1er sous-sol	126 - Local technique	Laboratoire 013	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	142 - Local ventilation	Local ventilation P R-2	Calorifugeage plâtre	> 2020	

Etage	Lieu / Local selon numérotation "analyse CSD"	Lieu / Local selon numérotation "plan UNIGE/DCTI"	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
rez-de-chaussée	142 - Local ventilation	Local ventilation P R-2	Conduite Eternit carré	> 2020	
rez-de-chaussée	157 - Local ventilation	Local ventilation P R-1	Joints tuyauterie	> 2020	
rez-de-chaussée	159 - Couloir	Couloir rez-de-chaussée	Calorifugeage plâtre	> 2020	
rez-de-chaussée	159 - Couloir	Couloir rez-de-chaussée	Conduites Eternit (placards)	> 2020	
rez-de-chaussée	159 - Couloir	Couloir rez-de-chaussée	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	160 - bureau	Bureau R2	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	163 - Bureau	Bureau R4 B	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	164 - Bureau	Bureau R4	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	178 - laboratoire	Laboratoire R3	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	180 - laboratoire	Laboratoire R5	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	182 - laboratoire	Laboratoire R12	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	183 - bureau	Bureau R10	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	184 - laboratoire	Laboratoire R14	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	187 - laboratoire	Laboratoire R7	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	189 - bureau	Bureau R9	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	190 - atelier	Atelier R20	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	194 - WC	WC rez-de-chaussée - 3ème étape	Conduite Eternit	> 2020	
rez-de-chaussée	196 - laboratoire	Laboratoire R26	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	197 - laboratoire	Laboratoire R11 A	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	200 - bureau	Bureau R11 B	Résine sol grise	> 2020	
rez-de-chaussée	202 - bureau	Bureau R32 A	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	215 - bureau	Bureau 105	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	217 - Placard - Couloir	Couloir 1er étage	Calorifugeage plâtre	> 2020	
1er étage	217 - Placard - Couloir	Couloir 1er étage	Calorifugeage plâtre	> 2020	
1er étage	217 - Placard - Couloir	Couloir 1er étage	Calorifugeages plâtre	> 2020	
1er étage	217 - Placard - Couloir	Couloir 1er étage	Calorifugeages plâtre	> 2020	
1er étage	217 - Placard - Couloir	Couloir 1er étage	Calorifugeages plâtre	> 2020	
1er étage	217 - Placard - Couloir	Couloir 1er étage	Conduites Eternit (placards)	> 2020	
1er étage	217 - Placard - Couloir	Couloir 1er étage	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	218 - bureau	Bureau 102	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	219 - laboratoire	Laboratoire 103	Résine sol grise	> 2020	

Etage	Lieu / Local selon numérotation "analyse CSD"	Lieu / Local selon numérotation "plan UNIGE/DCTI"	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er étage	220 - laboratoire	Laboratoire 104	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	221 - bureau	Bureau 108	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	223 - laboratoire	Laboratoire 106	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	224 - laboratoire	Laboratoire 110	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	226 - Local ventilation	Local ventilation P 1-3	Calorifugeage plâtre	> 2020	
1er étage	227 - Bureau	Bureau 112	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	233 - bureau	Bureau 111 B	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	235 - bureau	Bureau 113	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	241 - laboratoire	Laboratoire 117	Résine grise	> 2020	
1er étage	242 - laboratoire	Laboratoire 126	Résine grise	> 2020	
1er étage	243 - Local ventilation	Local ventilation P 1-2	Calorifugeage plâtre	> 2020	
1er étage	243 - Local ventilation	Local ventilation P 1-2	Conduite Eternit	> 2020	
1er étage	251 - laboratoire	Laboratoire 140	Résine grise	> 2020	
1er étage	252 - laboratoire	Laboratoire 142	Résine grise	> 2020	
1er étage	283 - bureau	Bureau 156	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	284 - bureau	Bureau 125	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	291 - bureau	Bureau 131	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	295 - WC	WC 1er étage - 3ème étage	Conduite Eternit derrière trappe	> 2020	
1er étage	298 - bureau	Bureau 170	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	299 - laboratoire	Laboratoire 172	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	300 - laboratoire	Laboratoire 133	Résine sol grise	> 2020	
1er étage	301 - laboratoire	Laboratoire 135	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	303 - bureau	Bureau 205	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	304 - bureau	Bureau 201	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	305 - Couloir	Couloir 2ème étage	Calorifugeage plâtre	> 2020	
2ème étage	305 - Couloir	Couloir 2ème étage	Calorifugeage plâtre	> 2020	
2ème étage	305 - Couloir	Couloir 2ème étage	Calorifugeage plâtre	> 2020	
2ème étage	305 - Couloir	Couloir 2ème étage	Calorifugeage plâtre	> 2020	
2ème étage	305 - Couloir	Couloir 2ème étage	Calorifugeage plâtre	> 2020	
2ème étage	305 - Couloir	Couloir 2ème étage	Calorifugeage plâtre	> 2020	
2ème étage	305 - Couloir	Couloir 2ème étage	Conduite Eternit (placard)	> 2020	

Etage	Lieu / Local selon numérotation "analyse CSD"	Lieu / Local selon numérotation "plan UNIGE/DCTI"	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème étage	305 - Couloir	Couloir 2ème étage	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	306 - bureau	Bureau 202	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	307 - bureau	Bureau 204 B	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	308 - laboratoire	Laboratoire 203	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	309 - laboratoire	Laboratoire 204 A	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	314 - Local ventilation	Local ventilation P 2-1	Calorifugeages plâtre	> 2020	
2ème étage	316 - dépôt	Laboratoire 210	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	318 - atelier	Atelier 207	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	319 - laboratoire	Laboratoire 212	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	320 - laboratoire	Laboratoire 209	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	321 - laboratoire	Laboratoire 211	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	324 - laboratoire	Laboratoire 213 - 215	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	326 - laboratoire	Laboratoire 217	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	327 - bureau	Bureau 216	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	328 - bureau	Bureau 220	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	331 - laboratoire	Laboratoire 221	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	333 - Local ventilation	Local ventilation P 2-2	Calorifugeage plâtre	> 2020	
2ème étage	333 - Local ventilation	Local ventilation P 2-2	Conduite Eternit	> 2020	
2ème étage	335 - bureau	Bureau 226	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	336 - bureau	Bureau 228	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	338 - laboratoire	Laboratoire 234	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	340 - Archive	Archive 236	Colle moquette avec motifs	> 2020	
2ème étage	341 - bureau	Bureau 240	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	342 - Salle de cours	Salle de cours 223	Résine sol orange foncée	> 2020	
2ème étage	344 - Laboratoire	Laboratoire 242	Colle moquette beige	> 2020	Contient de l'amiante par défaut
2ème étage	344 - Laboratoire	Laboratoire 242	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	347 - Salle de cours	Salle de cours 229	Résine sol orange foncée	> 2020	
2ème étage	348 - laboratoire	Laboratoire 250	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	352 - bureau	Bureau 256	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	353 - dépôt	Laboratoire 262	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	357 - laboratoire	Laboratoire 264	Résine sol grise	> 2020	

Etage	Lieu / Local selon numérotation "analyse CSD"	Lieu / Local selon numérotation "plan UNIGE/DCTI"	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème étage	358 - bureau	Bureau 235	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	359 - bureau	Bureau 231	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	361 - laboratoire	Laboratoire 233	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	363 - laboratoire	Laboratoire 237	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	364 - laboratoire	Laboratoire 272	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	366 - laboratoire	Laboratoire 274	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	367 - laboratoire	Laboratoire 241	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	369 - bureau	Bureau 276	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	370 - bureau	Bureau 243	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	371 - laboratoire	Laboratoire 280	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	375 - WC	WC 2ème étage - 3ème étage	Conduite Eternit	> 2020	
2ème étage	376 - bureau	Bureau 245 B	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	382 - laboratoire	Laboratoire 282 D	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	383 - bureau	Bureau 247	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	385 - laboratoire	Laboratoire 282 B	Résine sol grise	> 2020	
2ème étage	386 - laboratoire	Laboratoire 282 C	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	388 - Couloir	Couloir 3ème étage	Calorifugeage plâtre	> 2020	
3ème étage	388 - Couloir	Couloir 3ème étage	Calorifugeages plâtres	> 2020	
3ème étage	388 - Couloir	Couloir 3ème étage	Calorifugeages plâtres	> 2020	
3ème étage	388 - Couloir	Couloir 3ème étage	Calorifugeages plâtres	> 2020	
3ème étage	388 - Couloir	Couloir 3ème étage	Calorifugeages plâtres	> 2020	
3ème étage	388 - Couloir	Couloir 3ème étage	Conduites Eternit (placards)	> 2020	
3ème étage	397 - Local ventilation	Local ventilation P 3-4	Calorifugeages plâtres	> 2020	
3ème étage	413 - ventilation	Local ventilation P 3-2	Calorifugeage plâtre	> 2020	
3ème étage	413 - Local ventilation	Local ventilation P 3-2	Conduite Eternit	> 2020	
3ème étage	433 - laboratoire	Laboratoire 344	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	439 - laboratoire	Laboratoire 348	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	442 - bureau	Bureau 348 B	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	443 - laboratoire	Laboratoire 352	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	446 - local technique	Local technique 354	Calorifugeage plâtre	> 2020	
3ème étage	446 - local technique	Local technique 354	Tableau électrique	> 2020	

Etage	Lieu / Local selon numérotation "analyse CSD"	Lieu / Local selon numérotation "plan UNIGE/DCTI"	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
3ème étage	451 - laboratoire	Laboratoire 356 D	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	453 - magasin	Laboratoire 337	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	454 - laboratoire	Laboratoire 358 A	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	457 - laboratoire	Laboratoire 360	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	458 - laboratoire	Laboratoire 341	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	461 - salle machines	Salle machines 364 B	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	462 - instruments	Instruments local 364	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	463 - laverie	Laverie 343	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	464 - laboratoire	Laboratoire 366 A	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	465 - bureau	Bureau 366 B	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	466 - laboratoire	Laboratoire 368	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	469 - archives	Archives 368 B	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	471 - dépôt	Dépôt 347	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	474 - laboratoire	Laboratoire 372	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	476 - WC	WC 3ème étage - 3ème étape	Conduite Eternit	> 2020	
3ème étage	477 - laboratoire	Laboratoire 374	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	478 - laboratoire	Laboratoire 376	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	479 - bureau	Bureau 349	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	481 - bureau	Bureau 376 B	Résine sol grise	> 2020	
3ème étage	485 - bureau	Bureau 380 B	Résine sol grise	> 2020	
4ème étage	488 - couloir	Couloir 4ème étage	Calorifugeage plâtre	> 2020	
4ème étage	488 - couloir	Couloir 4ème étage	Calorifugeage plâtre	> 2020	
4ème étage	488 - couloir	Couloir 4ème étage	Calorifugeage plâtre	> 2020	
4ème étage	488 - couloir	Couloir 4ème étage	Conduite Eternit	> 2020	
4ème étage	498 - local ventilation	Local ventilation P 4-4	Calorifugeage plâtre	> 2020	
4ème étage	518 - local ventilation	Local ventilation P 4-2	Calorifugeage plâtre	> 2020	
4ème étage	518 - local ventilation	Local ventilation P 4-1	Conduite Eternit	> 2020	
4ème étage	582 - WC	WC 4ème étage - 3ème étape	Conduite Eternit	> 2020	
5ème étage	595 - Local ventilation	Local ventilation superstructure 3ème étage	Conduites Eternit	> 2020	