

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 1005

Nom de l'établissement : SMP Centre des Voirets

Adresse de l'établissement: 15 Chemin des Voirets

Date dernière mise à jour: 23.03.2020

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque	Année du diagnostic
Sous-sol	Couloir escalier	Plaques bakélite derrière compteur électrique	2018		2008
Combles	Haut escalier accès combles à droite derrière poutre	Carton amianté derrière prise électrique	2014		2008

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.