

Site n° 1099- Archives de l'Etat / EMS Villereuse - Diagnostic "utilisation normale du bâtiment" - Version 2

9.5 Annexe V : Tableau récapitulatif des résultats de repérage

Nom de l'établissement : Archives de l'Etat / EMS Villereuse
CP 1099

Bureau expert : BG Ingénieurs-Conseils

Adresse de l'établissement : 52 rue de la Terrassière, 1207 Genève

Nom de l'expert : Arnaud Saadi / Sophie Linda

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiant : 381

Date de l'expertise : 21 juillet, 5 août et 18 novembre 2009

Nombre de matériaux contenant de l'amiant : 7

Visa de l'expert :

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Superstructure	Local 1	Plaque de fond de tableau électrique en fibrociment ; env. 0.5 m ²	long terme	
2ème sous-sol	Chaufferie	Plaque de base de brûleur + joints de chaudière	long terme	
2ème sous-sol	Chaufferie	Tresses d'isolation	long terme	
2ème sous-sol	Chaufferie	Joints de brides	long terme	
2ème sous-sol	Chaufferie	Conduite fibrociment	long terme	
3ème sous-sol	Machinerie ascenseur	plaquettes de freins en fibrociment	long terme	
3ème sous-sol	Machinerie monte-lits	plaquettes de freins en fibrociment	long terme	