

Nom de l'établissement : **Etablissement Montfleury (anc. Le Tram)**  
 Adresse de l'établissement : **chemin de Pinchat 11 - 1227 Carouge**  
 Nombre de prélèvements totaux : **10**  
 Nombre de prélèvements sans amiante : **8**

Bureau expert : **B+S ingénieurs conseils SA**  
 Nom de l'expert : **Christine Jaques**  
 Date de l'expertise : **30.04.2010**  
 Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez	Jardin	Joint de fenêtre des anciennes fenêtres de la serre	2020	Ces fenêtres sont déposées dans le jardin.
Rez	Salle de gym	Joint de fenêtre <u>intérieur</u>	2020	