

### Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale<sup>1</sup>

CF: 1156

Nom de l'établissement : DT - Eaux

Adresse de l'établissement: 17, chemin de la Verseuse - Aire

Date dernière mise à jour: 11.08.2017

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup>	Remarque
Sous-sol	Tunnel de communication	Canal fibrociment câbles électriques	A long terme	61 ml
	Local circulateurs 003 / partie sous immeuble 005	Canal fibrociment câbles électriques	A long terme	15 ml
	Local circulateurs 002	Cartons amiantés sous luminaires	2020	Nombre 2 pces _ Assaini en 2016
	Local ventilation 007	Cartons amiantés sous interrupteur/boîte dérivation	2020	Nombre 2 pces _ Assaini en 2016
	Partie ouverte extérieure 005	Cartons amiantés sous prises 220 V	2020	Nombre 13 pces _ Assaini en 2016
	Ensemble des bais vitrées	Mastic de vitrier	A long terme	
Rez inférieur	Bureau 0103	Carton amianté sous luminaire	2015	Nombre 1 pce _ Assaini en 2016
	Armoire électrique hall	Cartons amiantés sous fusibles/prise/inter/lampe	2015	Nombre 3 pce _ Assaini en 2016
	Ensemble des bais vitrées	Mastic de vitrier	A long terme	
Rez supérieur	Secrétariat hall entrée	Carton amianté sous luminaire	2015	Nombre 1 pce _ Assaini en 2016
	Armoire électrique hall entrée	Carton amianté sous fusibles	2015	Nombre 1 pce _ Assaini en 2016
	Au droit armoire électrique hall entrée	Bacs à fleurs fibrociment	A long terme	Nombre 2 pces
	Ensemble des bais vitrées	Mastic de vitrier	A long terme	
1er étage	Armoire électrique hall	Cartons amiantés sous fusibles/inter/lampe/boîte	2015	Nombre 4 pces _ Assaini en 2016
	Façades côté Rhône et parking	Double plaques fibrociment 60 x 140 cm	A long terme	Nombre 88 pces
	Ensemble des bais vitrées	Mastic de vitrier	A long terme	
2ème étage	Armoire électrique hall	Cartons amiantés sous fusibles/inter/lampe/boîte	2015	Nombre 4 pces _ Assaini en 2016
	Façades côté Rhône et parking	Double plaques fibrociment 60 x 140 cm	A long terme	Nombre 88 pces
	Laboratoire 213/214/216	Cartons amiantés sous prises 220 V	2015	Nombre 10 pces _ Assaini en 2016
	Ensemble des bais vitrées	Mastic de vitrier	A long terme	



3ème étage	Armoire électrique hall	Cartons amiantés sous fusibles/prise/interrupteur	2015	Nombre 2 pces _ Assaini en 2016
	Ensemble des bais vitrées	Mastic de vitrier	A long terme	
Ensemble	Ensemble	Tubes fibrociment cendriers dipersés	A long terme	

<sup>1</sup> Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.