

Nom de l'établissement : **Bâtiment polyvalent PSI**
 Adresse de l'établissement : **30, route H.-C. Forestier**
 Nombre de prélèvements totaux : **79**
 Nombre de prélèvements sans amiante : **71**

Bureau expert : **CSD Ingénieurs Conseils SA**
 Nom de l'expert : **Matthieu Raeis**
 Date de l'expertise : **30.06 et 01.07 2010**
 Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
RC	002 - Vestiaire	Joints plats ~ 2 pièces	2020	Sur vannes
RC	004 – Local mazout	Joints plats ~ 2 pièces	2020	Joints trous d'hommes citernes
RC	005 – Chaufferie	Joints plats ~ 50 pièces	2020	Sur brides et vannes
RC	005 – Chaufferie	Bande d'isolation, revêtement brillant	2015	Isolation conduit chaudière entrée cheminée
RC	005 – Chaufferie	Clapet coupe-feu avec plaque en amiante ciment	2020	Sur trappe cheminée
RC	006 – Local distribution	Joints plats ~ 50 pièces	2020	Sur brides et vannes
E1	100 - Entrée	Carton d'isolation sous néon sur meuble en bois	2020	Sur meuble en bois, coin évier
E1	106 – WC	Mastic de fenêtre gris	2020	Intérieur, cadre métallique