



### Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale<sup>1</sup>

CF: 2033

Nom de l'établissement : Pavillon psychomotricité

Adresse de l'établissement: 2Bis chemin de Vincy

Date dernière mise à jour: 06.05.2015

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup>	Remarque
RC	000 - Dégagement	Carton d'isolation électrique, interrupteur	2009	Assaini
RC	000 - Dégagement	Carton d'isolation électrique, interrupteur	2009	Assaini
RC	001 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, interrupteur	2009	Assaini
RC	001 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, prise	2009	Assaini
RC	001 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, boîtier peint en blanc	2009	Assaini
RC	001 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, boîtier peint en blanc	2009	Assaini
RC	001 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, boîtier peint en jaune	2009	Assaini
RC	002 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, prise	2009	Assaini
RC	002 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, interrupteur	2009	Assaini
RC	002 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, boîtier peint en blanc	2009	Assaini
RC	002 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, boîtier peint en blanc	2009	Assaini
RC	002 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, boîtier peint en blanc	2009	Assaini
RC	003 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, boîtier peint en blanc	2009	Assaini
RC	003 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, prise	2009	Assaini
RC	003 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, boîtier peint en blanc	2009	Assaini
RC	003 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, prise	2009	Assaini
RC	003 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, boîtier	2009	Assaini



RC	003 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, prise	2009	Assaini
RC	003 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, boîtier	2009	Assaini
RC	003 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, prise	2009	Assaini
RC	003 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, boîtier	2009	Assaini
RC	003 - salle d'activité	Carton d'isolation électrique, boîtier	2009	Assaini
Extérieur	006 - douche	Chauffe-eau ROBO, année 1982		Contient de l'amiante par défaut
Extérieur	Extérieur	Panneau d'amiante ciment	2018	
Extérieur	Extérieur	Panneau d'amiante ciment, face extérieur des allèges	2018	
Extérieur	Extérieur	Toiture en panneau ondulé d'amiante ciment	2018	

<sup>1</sup> Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.