



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 2044

Nom de l'établissement : CO Sécheron

Adresse de l'établissement: Av Blanc 1-3

Date dernière mise à jour: 26.01.2017

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
Sous-sol	WC abris	Parois en fibrociment	2020	
Sous-sol	Dépôt, musculation	Cartons sous néon	2015	Assaini
Sous-sol	Local électrique	Panneau électrique en fibrociment	2020	
Sous-sol	Couloir	Joint plat	2020	
Sous-sol	Local eau-gaz	Joints plats	2020	
Sous-sol	Chaufferie	Canalisation en fibrociment	2020	
Sous-sol	Chaufferie	Calorifugeages en alu avec isolan plâtre	2020	
Sous-sol	Chaufferie	Tresse sur installation type 2	2020	
Sous-sol	Chaufferie	Joints plats	2020	
Sous-sol	Chaufferie	Bouchon de calorifugeage	2015	Assaini
Ensemble du bâtiment		Mastic de fenêtre intérieur	2020	
RDC Sup	WC filles	Parois en fibrociment	2020	
RDC Sup	WC garçons	Parois en fibrociment	2020	
RDC Inf.	Dépôt métal 0.04	Revêtement de sol coulé vert	2020	
RDC Inf.	Travaux manuels métal 0.05	Revêtement de sol coulé vert	2020	
RDC Inf.	Travaux manuels métal 0.05	Panneau anti-feu	2011	Assaini
RDC Inf.	Travaux manuels bois 0.02	Revêtement de sol coulé vert	2020	
RDC Inf.	Travaux manuels bois 0.02	Panneau anti-feu	2011	Assaini



RDC Inf.	Dépôt bois 0.03	Revêtement de sol coulé vert	2020	
RDC Inf.	WC filles	Parois en fibrociment	2020	
RDC Inf.	WC garçons	Parois en fibrociment	2020	
RDC Inf.	Gymastique C/Douches	Parois en fibrociment	2020	
RDC Inf.	Gymastique D/Douches	Parois en fibrociment	2020	
RDC Inf.	Gymastique E/Douches	Parois en fibrociment	2020	
1er	Salle de cours 1.01	Contrecoeur	2020	
1er	WC filles	Parois en fibrociment	2020	
1er	WC garçons	Parois en fibrociment	2020	
2ème	WC filles	Parois en fibrociment	2020	
2ème	WC garçons	Parois en fibrociment	2020	
2ème	Salle de cours 2.20	Revêtement de sol coulé vert	2020	
2ème	Salle de cours 2.14	Revêtement de sol coulé vert	2020	
2ème	Salle de cours 2.12	Revêtement de sol coulé vert	2020	
3ème	Nettoyage 3.15	Colle de la plinthe noire	2020	
3ème	WC filles	Parois en fibrociment	2020	
3ème	WC garçons	Parois en fibrociment	2020	
3ème	Machinerie ascenseur	Machinerie	2020	

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.