

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 2073

Nom de l'établissement : CFPS Thury

Adresse de l'établissement: Chemin de Thury 6, 1206 Genève

Date dernière mise à jour: 03.11.2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup>	Remarques	Année du diagnostic
RI	RI 08 Compactus	conduite aération fibrociment	long terme		2021
RI	RI 09 WC	plaque fibrociment arrière Incinerator	long terme		2021
RI	RI 20A local tech.	conduite fibrociment	long terme		2021
RI	RI 10	plaques fibrociment tabl. él.	long terme		2021

<sup>1</sup> Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.