

III. Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : UNI Services sociaux
Adresse de l'établissement : Rue de Candolle 4, 1205 Genève
Nombre de prélèvements totaux : 25
Nombre de prélèvements sans amiante : 20

Bureau expert : HSE Conseils SA
Nom de l'expert : Christian Prendin
Date de l'expertise : Août 2010
Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Comble	Couloir	Panneau anti-feu	Août 2011	
Comble	Local 1	Dallete grise + colle noire	Août 2020	
Comble	Couloir	Joint bitume	Août 2020	
1er étage	Couloir	Dallete blanche	Août 2020	
1er étage	Salle 108	Dallete rose + colle noire	Août 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez	Salle 002B	Dalette blanche + colle noire	Août 2020	
Sous-sol	Ascenseur	Machinerie ascenseur	Août 2020	
Sous-sol	Salle 0103	Joints plats	Août 2020	
Sous-sol	Chaufferie	Joints plats	Août 2020	
Sous-sol	Citerne	Canal fibrociment	Août 2020	