

Tableau synthétique des résultats diagnostiquant l'amiante

Nom de l'établissement :

Palais de Justice

Bureau expert :

Ecoservices SA

Adresse de l'établissement :

Chaudronniers 3

Nom de l'expert :

François Porret

Nombre de prélèvements totaux :

26 Date de l'expertise : février 2006 et juin 2007

Nombre de prélèvements sans amiante :

13 Visa de l'expert :

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément et quantité (nb d'éléments, surface, etc.)	Type matériau (F / C / FP / FA / SOL / NFA)	Délai d'assainissement	Prochain contrôle des matériaux contenant de l'amiante
SS	Archives	Cartons sous luminaires	FA	2008	2008
SS	Local Compactus	Cartons sous luminaires	FA	2008	2008
SS	Couloir	Cartons sous luminaires	FA	2008	2008
SS	Local nettoyeurs	Cartons sous luminaires	FA	2008	2008
SS	Local technique	Plaques fibrociment sur porte	NFA	long terme	2017
SS	Machinerie ascenseurs	Eventuel dans porte coupe-feu	FA	long terme	2017
SS	Machinerie ascenseurs	Eventuel dans plaquettes de freins	FA	long terme	2017
1	Salle 105	Eventuel dans colle carrelage	SOL	long terme	2017
2	Salle 207	Eventuel dans colle carrelage	SOL	long terme	2017
2	WC 306	Eventuel dans colle carrelage / faïences	SOL / NFA	long terme	2017
	Cafétéria et WC adjacents	Eventuel dans colle carrelage	SOL	long terme	2017
	Sanitaires	Eventuel dans colle de faïences	NFA	long terme	2017

F = flocage

C = calorifugeage

FP = faux-plafond

FA = autres matériaux faiblement agglomérés

SOL = revêtement de sol et/ou sa colle

NFA = autres matériaux fortement agglomérés