

*CHALVIN*  
*Pascal Magnin*

*CF 2010*

**III Tableau de synthèse de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale**

Nom de l'établissement : Collège Calvin aile nord  
 Adresse de l'établissement : Rue Ferdinand-Hodler 4  
 Nombre de prélèvements totaux : 24  
 Nombre de prélèvements sans amiante : 18

Bureau expert : IBS Sàrl  
 Nom de l'expert : M. Pascal Magnin  
 Date de l'expertise : 19 mai 2008 / 9 au 12 février 2009  
 Visa de l'expert : *Magnin*

Etage	Lieu/local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2 <sup>ème</sup>	Dépôt + ventilation	Clapet coupe feu	Pas de délai	
2 <sup>ème</sup> - 1 <sup>er</sup>	Palier local ventilation	Tresses tampon de ramonge tuyau de fumée	2019	
RC	Biologie 461	Carton	2010	
RC	Biologie 461	Résidus de cartons	2010	
RC	Animalerie 536	Cartons	2010	
RC	Biologie 534	Cartons	2010	
RC	Biologie 534	Résidus de cartons	2010	
RC	Local 531	Tresse + joint	2010	
RI	Salle 447	Cartons sous interrupteur	2010	
RI	Salle 447	Cartons sous boîte dérivation	2010	
RI	Salle 447	Cartons sous néons	2015	
s/s1	Dépôt 503	Manchon tressé calo	2010	
s/s1	Dépôt 503	Joints vannes	2019	
s/s1	Local 501	Plaque fibrociment	Pas de délai	

<b>Etage</b>	<b>Lieu/local</b>	<b>Description du matériau ou de l'élément</b>	<b>Délai d'assainissement préconisé</b>	<b>Remarque</b>
s/s1	Salle réunion 244.1	Manchon tressé tuyau	2010	
s/s1	Salle réunion 244.1	Joints brides et vannes	2019	
s/s1	Salle réunion 244.1	Clapet coupe feu	Pas de délai	
s/s1	Local 244.2	Manchon tressé tuyau	2010	
s/s1	Local 244.2	Joints brides et vannes	2019	
s/s1	Local 244.2	Clapet coupe feu	Pas de délai	
s/s1	Local 244.3	Manchon tressé tuyau	2010	
s/s1	Local 244.3	Joints brides et vannes	2019	
s/s1	Local 244.3	Clapet coupe feu	Pas de délai	
s/s1	Local 244.4	Manchon tressé tuyau	2010	
s/s1	Local 244.4	Joints brides et vannes	2019	
s/s1	Local 244.4	Clapet coupe feu	Pas de délai	
s/s1	Local 244.5	Manchon tressé tuyau	2010	
s/s1	Local 244.5	Joints brides et vannes	2019	
s/s1	Local 244.5	Clapet coupe feu	Pas de délai	
s/s1	Local 244.6	Joints brides et vannes	2019	
s/s1	Local 244.6	Clapet coupe feu	Pas de délai	
s/s2 sup.	Local ventilation C.C.E.S	Manchon tressé tuyau	2010	
s/s2 sup.	Local ventilation C.C.E.S	Joints brides et vannes	2019	
s/s2 sup.	Local ventilation C.C.E.S	Clapet coupe feu	Pas de délai	

Etage	Lieu/local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
s/s2 sup.	Local cage escalier pulsion 244.15	Manchon tressé tuyau	2010	
s/s2 sup.	Local cage escalier pulsion 244.15	Joints brides et vannes	2019	
s/s2 sup.	Local cage escalier pulsion 244.15	Clapet coupe feu	Pas de délai	
s/s3	Local citerne	Joint	2019	
s/s3	Local container	Clapet coupe feu	Pas de délai	
s/s3	Machine ascenseur	Plaquettes freins	2014	
s/s3	Centrale ventilation	Manchon tressé tuyau	2010	
s/s3	Centrale ventilation	Joints brides et vannes	2019	
s/s3	Centrale ventilation	Clapet coupe feu	Pas de délai	
s/s3	Chaufferie	Joints + tresses chaudières	2019	
s/s3	Chaufferie	Joints brides et vannes		A contrôler
s/s3	Chaufferie	Manchon tressé tuyau	2010	
s/s3	Nourrice	Joints brides et vannes	2019	