



## Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale 2

CF: 2037

Nom de l'établissement : Villa Lullin

Adresse de l'établissement: Avenue de bouchet 16,

Date dernière mise à jour: 11 mai 2022

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup>	Remarque
	<b>Bâtiment direction</b>			
2	dégagement	carton	assaini	
1	dégagement	plaque Bakélite	long terme	
RDC	dépôt	plaques fibrociment	long terme	

<sup>1</sup> Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.