



### Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 1000

Nom de l'établissement : Direction Général des Véhicules

Adresse de l'établissement: Route de Veyrier 86, 1227 Carouge

Date dernière mise à jour: 03.11.2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup>	Remarques	Année du diagnostic
Administration sous-sol	Couloir 2	plaques fibrociment sur porte	Long terme		2020
Administration sous-sol	Couloir 3	plaques fibrociment sur porte	Long terme		2020
Administration sous-sol	Couloir 4	plaques fibrociment sur porte	Long terme		2020
Administration sous-sol	Couloir 6	plaques fibrociment sur porte	Long terme		2020
Administration RDC	Couloir gauche placard technique	plaques fibrociment	Long terme		2020

<sup>1</sup> Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air.  
En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.