



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 2028

Nom de l'établissement : Centre Geisendorf

Adresse de l'établissement: Rue de Lyon 58 - 1203 Petit-Saconnex Date dernière mise à jour: 01.06.2022

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarques	Année du diagnostic
RDC	Armoire électrique	Carton amianté sous prise électrique	annulé	annulé carton récent	2022

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.