



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 5355

Nom de l'établissement : Foyer - Abbaye de présinges

Adresse de l'établissement: Chemin de pré-rojoux 21 - 1243 Présinge Année du diagnostic : 2022

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarques	Échéance
Bât.21	Combles - Dépôts et greniers	Plaque en fibre ciment amiante (sous-toiture)	Moyen terme		2027
Bât.21	Façades	Avancés de toit - Plaque en fibre-ciment amiante	Long terme		2032
Bât 21	Chambres 108, 209	Cartons amiante	Assaini		2023

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.